


Commentaire(s):

1 : RENFLEMENT LÉGER

- LÉGENDE:**
- DÉLAMINAGE (DEL)
  - ÉCLATEMENT (ECL)
  - RÉPARATION

		<b>CONSORTIUM</b> 					
<b>Inspection des sections 5, 6 et 7 du pont Champlain 2015-2018</b>					<b>No. Contrat: 62450</b>		
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
APPAREILS D'APPUI OUEST	.	.	100	0	0	0	4
APPAREILS D'APPUI EST			100	0	0	0	4
BUTOIR			100	0	0	0	4
ASSISE			100	0	0	0	4
			Section: <b>SECTION 5</b>				
			Localisation: <b>30W</b>				
Date:		2016-06-28	2016-07-05				
			Élément: <b>APPAREILS D'APPUI</b>				



Commentaire(s):  
 - DÉSAGRÉGATION MOYENNE DU BÉTON DE L'ÉPAULEMENT TYP.  
 2- ECL + AVC 3400x350  
 GARNITURE: ACCUMULATION DE DÉBRIS TYP.

- CEC = 1, ÉCLATEMENT AVEC ARMATURES VISIBLES CORRODÉES ET DÉSAGRÉGATION TRÈS IMPORTANTE SUR 30% DE LA SURFACE AFFECTANT LA CAPACITÉ DU PLATELAGE À SUPPORTER ET À DISTRIBUER LES CHARGES DE FAÇON TRÈS IMPORTANTE;

4: SOUDURE CASSÉE (PROFILÉ) ET BÉTON D'ÉPAULEMENT FISSURÉ

5: DÉCALAGE ENTRE SURFACES DE ROULEMENT ET PROFILÉ D'ACIER, DANGER APPRÉCIABLE POUR LES USAGERS

2016: TRAVAUX EN COURS, ÉLÉMENTS DU DESSOUS INACCESSIBLES.  
 DONNÉES REPORTÉES (PH.4663)

Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
GARNITURE DE JOINT	22,4	m	100	0	0	0	4
PROFILÉ	22,4	m	93	5	1	1	3
EXTRÉMITÉ DE DALLE	24	m <sup>2</sup>	55	15	25	5	1
Date:			Section: SECTION 5				
2016-06-28 2016-05-07 2016-04-30			Localisation: 30W				
			Élément: JOINT				














Commentaire(s):



TYP. FISS. <0.15 mm	
1. ECL + AVC 250x1000	CACHÉS PAR PRFC. (HYPOTHÈSE RÉPARÉS)
3. ECL 300x300	
4. DEL 400x200	
5. DEL 300x900	
6. DEL 1000x150	
7. DEL 600x200	
A1 - FISS L CAB (5) = CEC 1	
A2 - FISS FLEX = CEC 1	

Fissure (1)	Propriétés de la fissure						# Câble
	Coordonnées début		Coordonnées fin		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	
	X	Y	X	Y			
F1	-22,68	2,53	-19,23	1,26	0,10	3,67	16
F2	-18,96	2,68	-16,36	1,65	0,05	2,79	19
F3	-16,49	2,49	-14,33	1,64	0,10	2,31	20
F4	-10,07	2,17	-9,36	1,90	0,10	0,76	23
F5	5,86	0,76	11,69	2,86	0,60	6,20	23
F6	-19,23	2,79	-17,11	1,93	(0,70) **	2,29	19
F7	-11,23	2,66	-5,13	0,60	0,50	6,45	23
F8	14,34	1,65	14,83	1,83	0,30	0,52	20
F9	16,13	1,57	18,91	2,66	0,50	2,99	19
F10	19,89	1,83	21,97	2,66	**	2,24	17

\*\* FISSURE INJECTÉE

(1) FISS CACHÉE, OU PART. CACHÉE, PAR PRFC, DONNÉES REPORTÉES

- (A) - EXEMPLE FISS. HORIZ. (SANDBLAST VS BÉTON ORIGINE) - PH. 5189, 5190
  - (B) - INSPECTION VISUELLE - PLATE-FORME ENTREPRENEUR
- 5m SECTION À M-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)
- LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILLEMENT
- LÉGENDE:
- |                  |                      |
|------------------|----------------------|
| DÉLAMINAGE (DEL) | INSTRUMENTATION      |
| ÉCLATEMENT (ECL) | PRÉCONTRAINTÉ DALLE  |
| RÉPARATION       | PRÉCONTRAINTÉ POUTRE |
| PRFC             |                      |
- COORDONNÉES
- 

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018				No. Contrat: 62450			
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
POUTRE P1	415	m²	20	75	0	5	1
			Section: SECTION 5				
			Localisation: 30W-31W				
			Élément: POUTRE P1 1 DE 2				
Date:		28°C					
		2016-06-30					
















Commentaire(s):

1. ECL + AVC 300x200
2. ECL + AVC 300x100
3. ECL + AVC 1800x200 - PH. 4228, 4229

Fissure	TABLEAU DE FISSURATION				Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	# Câbles
	Propriétés de la fissure						
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)				
X	Y	X	Y				
F1	14,28	1,58	16,12	2,31	0,05	1,97	20
F2	-15,99	2,25	-14,09	1,56	0,05	2,01	20


(A) INSPECTION VISUELLE - PLATE-FORME ENTREPRENEUR

5m SECTION À M-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)
  LA POUTRE ENTÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILEMENT

**LÉGENDE:**  
 COORDONNÉES: 
 DÉLAMINAGE (DEL) 
 ÉCLATEMENT (ECL) 
 RÉPARATION 
 E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES 
 INSTRUMENTATION 
 PRÉCONTRAINTÉ DALLE 
 PRÉCONTRAINTÉ POUTRE 
 PRFC

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018			No. Contrat: 62450				
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
POUTRE P2	415	m <sup>2</sup>	93	5	1	1	4
Date: 28°C 2016-06-30			Section: SECTION 5 Localisation: 30W-31W Élément: POUTRE P2				





Commentaire(s):

CEC = 1, MINIMUM CINQ (5) CÂBLES AFFECTÉS PAR LA CORROSION POUVANT AFFECTER SA CAPACITÉ À SUPPORTER LES CHARGES DE FAÇON TRÈS IMPORTANTE;

5. DÉMOLITION 20 mm PROF. + ARM. VISIBLE (TRAVAUX EN COURS) 2000 x 1000

Fissure	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	# Câble
	X	Y	X	Y			
F1*	-11,193	2,616	-4,200	0,500	0,25	7,354	23
F2*	-14,666	2,434	-10,103	0,650	0,15	4,914	21
F3*	-19,415	3,040	-15,750	1,520	0,10	3,940	19
F4*	18,501	2,678	17,581	2,338	0,05	0,980	19
F5*	13,821	1,608	10,481	0,858	0,05	3,423	20
F6*	11,204	2,740	4,108	0,569	0,35	7,420	23
F7*	-10,825	3,040	-2,282	0,480	0,50	9,038	23
F8*	-8,890	2,508	-6,940	1,838	0,10	2,062	24
F9*	11,174	2,840	4,180	0,473	0,30	7,364	23
F10*	8,890	2,658	5,990	1,488	0,05	3,144	24
F11*	-16,920	2,840	-8,103	0,370	0,10	8,170	20
F12*	-18,423	2,820	-12,953	0,650	0,05	5,778	19
F13*	16,916	2,843	9,084	0,430	0,20	8,170	20
F14*	18,624	2,450	13,594	0,680	DEL LONG	5,278	19
F15*	20,544	2,710	19,624	2,320	0,05	0,990	18

\* - DONNÉES REPORTÉES; FISSURE MASQUÉE PAR LE PRFC

5m SECTION À M-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)
  LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILEMENT


**LÉGENDE:**  
 [Symbol] DÉLAMINAGE (DEL)  
 [Symbol] ÉCLATEMENT (ECL)  
 [Symbol] RÉPARATION  
 [Symbol] E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES  
 [Symbol] INSTRUMENTATION  
 [Symbol] PRÉCONTRAINTÉ DALLE  
 [Symbol] PRÉCONTRAINTÉ POUTRE  
 [Symbol] PRFC

COORDONNÉES  
 X ← 0 → X  
 Y ↑  
 ↓

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018				No. Contrat: 62450			
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
POUTRE P4	415	m <sup>2</sup>	90	9	1	0	1
			Section: SECTION 5				
			Localisation: 30W-31W				
			Élément: POUTRE P4				
Date: 2016-07-05		27°C					







Commentaire(s):  
 1. DEL 2200x300  
 2. 3 x DEL + ECL + AVC 500x200  
 3. DEL 1800x100

4 LA SEMELLE INFÉRIEURE INACCESSIBLE, TRAVAUX EN COURS.

A1 - FISS L CAB (12) - CEC = 1

Fissure	TABLEAU DE FISSURATION						
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	# Câble
	X	Y	X	Y			
F1	-18,40	1,950	-15,70	1,530	0,05	2,73	19
F2	-21,84	1,420	-18,80	0,950	0,05	3,07	15 - 16
F3	-24,15	1,152	-23,32	0,700	0,05	0,93	8
F4	23,44	0,653	24,76	0,950	0,10	1,35	7
F5	25,23	1,580	26,11	1,810	0,05	0,91	10
F6	25,29	1,400	26,11	1,540	0,05	0,83	9
F7	20,93	0,610	25,23	1,170	0,05	4,34	8 - 9
F8	24,70	0,910	25,07	0,950	0,05	0,37	7
F9	20,59	0,610	23,36	1,340	0,05	2,85	11
F10	18,52	0,610	23,07	1,480	0,05	4,63	14
F11	17,63	0,610	22,34	1,430	0,05	4,78	15
F12	17,02	0,610	22,59	1,550	0,05	5,64	15 - 16
F13	-25,93	1,550	-21,56	0,610	0,05	4,46	9
F14	-25,35	1,180	-22,55	0,750	0,05	2,83	8

Fissure	TABLEAU DE FISSURATION						
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	# Câble
	X	Y	X	Y			
F15	-25,25	1,000	-22,55	0,750	0,05	2,72	7
F16	-23,22	1,680	-19,25	0,980	0,05	4,03	15
F17	-22,40	1,440	-18,10	0,670	0,05	4,36	15
F18	-23,11	1,270	-19,87	0,720	0,05	3,28	12 - 13
F19	-21,85	1,860	-17,99	0,990	0,05	3,96	16
F20	-19,81	1,560	-17,62	1,010	0,05	2,25	17
F21	-18,17	1,540	-15,36	0,690	0,05	2,92	18

5m SECTION À M-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)  LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILLEMENT

COORDONNÉES:


LÉGENDE:  
 DÉLAMINAGE (DEL) [diagonal lines]  
 ÉCLATEMENT (ECL) [cross-hatch]  
 RÉPARATION [grey box]  
 E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES  
 INSTRUMENTATION [orange box]  
 PRÉCONTRAINTES DALLE [purple box]  
 PRÉCONTRAINTES POUTRE [blue box]  
 PRFC [light blue box]

Élément		Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
				A	B	C	D	
POUTRE P5		415	m²	46	50	1	3	1
Section:		SECTION 5						
Localisation:		30W-31W						
Élément:		POUTRE P5						

Date: 31°C 27°C  
2016-06-20 2016-07-05







Commentaire(s):

CEC=3 : A1 - FISS L CAB (3)

CEC=1 : A2 - FISS FLEX.  
FISSURES VERTICALES DE RETRAIT DANS LA RÉPARATION DE LA SEMELLE INFÉRIEURE AU CENTRE DE LA PORTÉE.

TABLEAU DE FISSURATION							
Fissure	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	# Câble
	X	Y	X	Y			
F1	-20,16	1,84	-15,86	0,58	0,05 (**)	4,49	17 (*)
F2	-16,08	1,48	-12,89	0,71	**	3,32	19 (*)
F3	12,99	—	18,68	2,44	0,10	5,80	19 (*)
F4	-8,89	—	-7,62	1,24	0,10	1,31	23
F5	13,16	0,64	15,11	1,21	0,05	2,02	19 (*)
F6	15,77	0,61	20,24	1,96	***	4,67	17 (*)
F7	-7,46	0,61	-7,46	1,56	**	0,95	FV
F8	-6,73	0,61	-6,73	1,73	**	1,12	FV
F9	2,79	0,61	2,79	-1,49	**	0,88	FV
F10	3,67	0,61	3,67	-1,49	**	0,88	FV
F11	4,20	0,61	4,20	2,37	**	1,76	FV
F12	-5,86	0,35	-5,31	0,35	0,05	0,55	FV

- PH. 5311  
- PH. 5312  
CACHÉE PAR PRFC

FV FISS. VERT.  
(\*) DÉFAUTS SUPERPOSÉS DES DEUX CÔTÉS DE L'ÂME  
\*\* FISS. INJECTÉS  
\*\*\* FISS. INJECTÉE ACTIVE  
— COORDONNÉE NON VALIDÉE SUR PLACE

5m SECTION À M-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILLEMENT

COORDONNÉES

LÉGENDE:

- DELAMINAGE (DEL)
- ÉCLATEMENT (ECL)
- RÉPARATION
- PRFC
- E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES
- INSTRUMENTATION
- PRÉCONTRAINTÉ DALLE
- PRÉCONTRAINTÉ POUTRE

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018				No. Contrat: 62450			
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
POUTRE P7	415	m²	82	15	0	3	1
			Section: SECTION 5				
			Localisation: 30W-31W				
Date: 2016-06-20			Élément: POUTRE P7 1 DE 2				























Commentaire(s):  
 AXES 2 ET 3 : K1 - FISS L CAB (3) - CEC = 1

TABLEAU DE FISSURATION						
Fissure	Propriétés de la fissure					
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)
	X	Y	X	Y		
F1	1,95	0,65	3,25	0,65	0,10	1,30
F2	2,28	0,88	3,25	0,88	0,05	0,97
F3	3,00	1,10	3,25	1,10	0,05	0,25
F4	2,80	1,50	3,25	1,50	0,05	0,45
F5	1,20	1,68	3,25	1,68	0,30	2,05
F6	2,90	1,30	3,25	1,30	0,30	0,35
F7	-0,20	0,60	1,10	0,60	0,10	1,30
F8	0,20	1,65	1,80	1,65	0,15	1,60

TABLEAU DE FISSURATION						
Fissure	Propriétés de la fissure					
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)
	X	Y	X	Y		
F1	0	1,63	1,90	1,63	0,15	1,90
F2	-0,20	1,10	0,70	1,10	< 0,05	0,90
F3	-0,20	1,00	0,20	1,00	< 0,05	0,40
F4	-0,20	0,90	0,80	0,90	< 0,05	1,00
F5	-0,20	0,50	0,60	0,50	< 0,05	0,80
F6	1,30	1,60	3,25	1,60	0,10	1,95
F7	2,65	0,80	3,25	0,80	0,05	0,60
F8	1,90	0,50	3,25	0,50	0,05	1,35



LOCALISATION DES DIAPHRAGMES INSPECTÉS  
 (L'INSPECTEUR PEUT MONTRER LA LOCALISATION DE CERTAINS DÉTAILS DES DIAPHRAGMES SUR CETTE VUE EN)

- ⊙ A - ZONE AVEC PLUSIEURS FISSURES HORIZONTALES ET POLYGONALES;
- ZONE QUI A REÇU JET DE SABLE POUR PRFC

- LÉGENDE:
- FISSURE
  - ▨ DÉLAMINAGE (DEL)
  - ▨ ÉCLATEMENT (ECL)
  - ▨ RÉPARATION
  - TRACE DE ROUILLE

From JACQUES CARTIER BRIDGE COUNCIL

CONSORTIUM

Inspection des sections 5, 6 et 7 du pont Champlain 2015-2018 No. Contrat: 62450


Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
DIAPHRAGME 2	83	m <sup>2</sup>	95	5	0	0	1
DIAPHRAGME 3	83	m <sup>2</sup>	95	5	0	0	1

Date: 31°C 28°C 27°C  
2016-06-20 2016-06-30 2016-07-05

Section: SECTION 5  
 Localisation: 30W-31W  
 Élément: DIAPHRAGMES INT.









Commentaire(s):



ASSISE : FISS. POLY <0.80mm PAR ENDROITS

1. PERTE DE CONTACT SUR 5%

2. RENFLEMENT LÉGER

**LÉGENDE:**  
 DÉLAMINAGE (DEL)  
 ÉCLATEMENT (ECL)  
 RÉPARATION

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5, 6 et 7 du pont Champlain 2015-2018				No. Contrat: 62450			
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
APPAREILS D'APPUI OUEST	7	un	100	0	0	0	4
APPAREILS D'APPUI EST	7	un	100	0	0	0	4
BUTOIR	2	un	100	0	0	0	4
ASSISE	46	m <sup>3</sup>	75	25	0	0	4
			Section: SECTION 5				
			Localisation: 31W				
Date: 2016-07-04 2016-06-14			Élément: APPAREILS D'APPUI				



**LÉGENDE:**  
 DÉLAMINAGE (DEL)  
 ÉCLATEMENT (ECL)  
 RÉPARATION  
 COFFRAGE EN PLACE

Commentaire(s):  
 1- DÉSAGRÉGATION MOYENNE DU BÉTON DE L'ÉPAULEMENT TYP.  
 2- ECL + AVC 3400x350  
 3- GARNITURE: ACCUMULATION DE DÉBRIS TYP.  
 4- PROFILÉS: CORROSION MOYENNE  
 5- E.I. PRÉSENCE DE COFFRAGE  
 CEC=1, ÉCLATEMENT AVEC ARMATURES VISIBLES CORRODÉES SUR 35% DE LA SURFACE AFFECTANT LA CAPACITÉ DU PLATELAGE À SUPPORTER ET À DISTRIBUER LES CHARGES DE FAÇON TRÈS IMPORTANTE

		CONSORTIUM 					
		Inspection des sections 5, 6 et 7 du pont Champlain 2015-2018 No. Contrat: 62450					
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
GARNITURE DE JOINT	22,4	m <sup>l</sup>	100	0	0	0	4
PROFILÉ	22,4	m <sup>l</sup>	95	5	0	0	3
EXTRÉMITÉ DE DALLE	24	m <sup>2</sup>	35	52	12	1	1
			Section: SECTION 5				
			Localisation: 31W				
			Élément: JOINT				
Date:		2016-05-07	2016-04-30	2016-07-04	2016-06-14		














- Commentaire(s):
1. DEL + ECL + TR 400x600
  2. DEL FPERI + ECL + TR 200x1000 + 800x1500
  3. ECL + AVC 400x400
  4. ECL + AVC 300x300
  5. ECL + AVC 300x400
  6. DEL 400x600
  7. ECL + AVC Ø200
  8. ECL + AVC 200x200
  9. ECL + AVC 200X200 (TÊTE ANCRAGE)
  10. ECL + AVC 200X500
  12. DEL FPERI 1000X200
  13. ECL 200X200 EXPOSANT UNE TÊTE D'ANCRAGE DE POST-TENSION DE LA DALLE
- FACE AVAL, COTÉ EXT. : DEL+ECL SUR 50% DE LA SURFACE + TVC PAR ENDOITS +TR SUR 50% DE LA LONGUEUR TOTAL
- VUES GÉNÉRALE: 5082+5097+5088
- CEC=2-A1-DEL FPERI

Fissure	Propriétés de la fissure				Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	# Câble
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)				
	X	Y	X	Y			
F1	-17,35	2,86	-11,54	0,78	0,25	6,17	20
F2	-11,50	2,77	-9,35	1,89	0,25	2,32	23
F3	9,00	1,76	11,14	2,62	0,30	2,32	23
F4	19,88	2,14	20,87	2,63	0,05	1,28	18
F5	-8,75	1,70	-7,86	1,35	0,05	1,07	23
F6	-11,16	2,63	-9,29	1,87	0,50(1)	2,02	23
F7	9,79	2,06	11,13	2,62	0,25	2,60	23
F8	11,84	0,86	17,10	2,75	0,50	5,60	20

(1) FISSURE CONTINU DANS LE RADIUSSEUR

5m SECTION À M-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)  
 LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILEMENT

**LÉGENDE:**  
 COORDONNÉES: X, Y, Z axes.  
 DÉLAMINAGE (DEL) - ÉCLATEMENT (ECL) - RÉPARATION - PRFC  
 E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES - INSTRUMENTATION - PRÉCONTRAINTÉ DALLE - PRÉCONTRAINTÉ POUTRE

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018 No. Contrat: 62450

Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
POUTRE P1	415	m²	92	5	2	1	2


Section: SECTION 5  
 Localisation: 31W-32W  
 Élément: POUTRE P1

Date: 2016-06-14









Commentaire(s):

- DEL 500x500
- ECL + AVC 300x300
- DEL 300x300
- ECL 300x300
- CÔTE DE LA SEMELLE INFÉRIEURE E.I. PRÉSENCE DE TOILES (ENCEINTE DE CONFINEMENT)

Fissure	Propriétés de la fissure				Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	# Câbles
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)				
	X	Y	X	Y			

5m SECTION À M-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)
  LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILEMENT

**LÉGENDE:**  

 DELAMINAGE (DEL)    INSTRUMENTATION  
 ÉCLATEMENT (ECL)    PRÉCONTRAINTÉ DALLE  
 RÉPARATION    PRÉCONTRAINTÉ POUTRE  
 PRFC


**E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES**  
 INSTRUMENTATION  
 PRÉCONTRAINTÉ DALLE  
 PRÉCONTRAINTÉ POUTRE  
 PRFC

COORDONNÉES

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018			No. Contrat: 62450				
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
POUTRE P3	415	m <sup>2</sup>	96	3	1	0	4
Date: 2016-06-14			Section: SECTION 5 Localisation: 31W-32W Élément: POUTRE P3				







Commentaire(s):

- ECL + AVC 100x300 (3)
- DEL + ECL + AVC 300x600

A1 FISS CAB (6) = CEC1

TABLEAU DE FISSURATION							
Fissure	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	# Câble
	X	Y	X	Y			
F1*	-25,37	2,51	-23,35	1,84	0,05	2,13	14
F2*	-19,30	2,80	-14,28	0,98	0,10	5,20	19
F3*	-11,59	2,80	-9,09	1,80	0,05	2,37	23
F4*	-8,89	2,49	-3,98	0,60	0,25	5,27	24
F5*	5,97	1,25	8,89	2,49	0,10	3,17	24
F6*	10,79	0,60	16,89	2,66	0,30	6,44	20
F7*	17,86	2,22	18,90	2,62	0,10	1,03	19
F8*	20,18	2,34	20,72	2,56	0,05	0,59	18
F9*	-20,82	2,61	-20,06	2,29	0,05	0,82	18
F10*	-18,91	2,66	-16,03	1,53	0,50	3,09	19
F11*	-17,12	2,76	-10,45	0,61	0,20	6,67	20
F12*	-8,89	2,49	-6,08	1,29	0,05	3,05	24
F13*	5,10	0,66	8,89	2,49	0,20	5,14	24
F14*	9,09	1,80	10,93	2,39	0,10	1,65	23
F15*	14,20	0,96	19,34	2,82	0,15	5,36	19
F16*	24,26	2,14	25,01	2,39	0,05	0,79	14

5m SECTION A M-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILLEMENT

COORDONNÉES

Y  
X  
0


LÉGENDE:

- DELAMINAGE (DEL)
- ÉCLATEMENT (ECL)
- RÉPARATION
- E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES
- INSTRUMENTATION
- PRÉCONTRAINTES DALLES
- PRÉCONTRAINTES POUTRES
- PRFC

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018				No. Contrat: 62450			
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
POUTRE P4	415	m <sup>2</sup>	90	8	1	1	1
Date: 2016-07-04			Section: SECTION 5		Localisation: 31W-32W		Élément: POUTRE P4

\*: DONNÉES REPORTÉES; FISSURE CACHÉE PAR LE PRFC





Commentaire(s):  
**A1 FISS CAB (2) = CEC4**

VIS. = INSPECTION VISUELLE À PARTIR D'UNE  
 PLATEFORME DE TRAVAIL SUSPENDUE

Fissure	Propriétés de la fissure						# Câble
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	
	X	Y	X	Y			
F1	8,89	2,07	4,98	0,68	0,05	4,20	24
F2	-8,89	2,07	-4,98	0,68	0,05	4,20	24
F3	-4,98	0,68	-8,89	2,07	0,05	4,20	24
F4	-12,19	0,50	-10,65	0,40	0,10	1,55	20

5m SECTION À M-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)  
 LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILLEMENT


**COORDONNÉES**

**LÉGENDE:**

**E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES**

Page 7 de 21

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018						No. Contrat: 62450	
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
POUTRE P6	415	m <sup>2</sup>	95	5	0	0	4
Date: 2016-06-14			Section: SECTION 5				
			Localisation: 31W-32W				
			Élément: POUTRE P6				



- Commentaire(s):
1. ECL + AVC 300x3000
  2. ECL + AVC 400x4000
  3. ECL + AVC 400x1000
  4. ECL + AVC 500x2500
  5. ECL + AVC 800x2500
  6. ECL + AVC 600x1000
  7. ECL + AVC 300x250
  8. ECL + AVC 200x500
  9. ECL 300x1200
  10. DEL 300x1500
  11. CCV : C1 BULLES BD HORIZ INF 4X300X300
  14. DEL PERI 300x800
  15. DEL 300x500
  16. ECL + AVC 300x1500
  17. DEL 200x1000
  18. ECL Ø200
  20. ECL Ø200
  21. DEL 100x2100
  24. DEL 100x1800
  25. DEL 200x1800
  26. DEL 800x3500
  27. DEL DU BÉTON ET DÉCOLLEMENT DU RENFORT CCV SUR 4000x500 (CEC=1)
  28. DEL 600x2000
  29. DEL 400x1400
  30. DEL FPERI 600x2700
  31. CCV: DÉCOLLÉ SUR 25% DE SA SURFACE
  32. DEL 200x1500 FPEDRI
  33. DEL 300x300
  34. DEL 100x300
- A1 FISS CAB (6) = CEC 1

TABLEAU DE FISSURATION							
Fissure	Propriétés de la fissure						
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	
	X	Y	X	Y			
F1	-19,39	2,82	-12,90	0,63	1,00	6,85	19
F2	-11,89	2,82	-7,52	1,37	1,25	4,47	23
F3	-10,18	1,36	-9,09	1,22	0,10	0,78	22
F4	-9,71	2,82	-6,00	1,12	0,60	4,04	24
F5	6,89	1,35	8,89	2,45	0,40	2,83	24
F6	9,48	1,95	12,11	2,82	0,20	2,26	23
F7	8,65	1,03	10,21	1,40	0,05	1,61	22
F8	21,30	1,18	22,30	1,50	0,05	1,04	14
F9	-21,40	2,85	19,25	1,97	0,05	2,32	18
F10	-11,69	2,80	-9,12	1,81	0,50	2,78	23

TABLEAU DE FISSURATION							
Fissure	Propriétés de la fissure						
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	
	X	Y	X	Y			
F11	-10,71	1,70	-9,12	1,18	0,05	1,70	22
F12	13,04	0,66	19,24	2,80	1,25	6,57	19
F13	9,45	1,93	11,21	2,65	1,25	1,91	23
F14	8,50	2,34	10,20	3,03	0,05	1,75	24
F15	-	1,66	-	1,51	0,05	-	-

SIM SECTION À M-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)
  LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILLEMENT

**COORDONNÉES**

**LÉGENDE:**

**E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES**

Page 17 de 21


Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018		No. Contrat: 62450					
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
POUTRE P7	415	m²	78	15	6	1	1
Section:			SECTION 5				
Localisation:			31W-32W				
Élément:			POUTRE P7				
Date:			2016-06-14				











Commentaire(s):

11. CCV : C1 BULLES BD HORIZ INF 4X300X300

27. DEL DU BÉTON ET DÉCOLLEMENT DU RENFORT CCV SUR 4000x500 (CEC=1)

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018					No. Contrat: 62450		
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
RENFORT - CCV P7	50	m²	75	0	5	20	1
Date:			Section: SECTION 5 Localisation: 31W-32W Élément: POUTRE P7 - RENFORT CCV				
2015-12-17			2016-01-25				

5m SECTION À M-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)  
 LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILLEMENT

**COORDONNÉES**




**LÉGENDE:**

Page 12 de 212









LOCALISATION DES DIAPHRAGMES INSPECTÉS  
 (L'INSPECTEUR PEUT MONTRER LA LOCALISATION DE CERTAINS DÉTAILS DES DIAPHRAGMES SUR CETTE VUE EN)


LOCATION OF INSPECTED DIAPHRAGMS  
 (INSPECTOR MAY USE THIS PLAN VIEW TO SHOW DIAPHRAGM DAMAGE LOCATION)

- LÉGENDE:
- FISSURE
  - DÉLAMINAGE (DEL)
  - ÉCLATEMENT (ECL)
  - RÉPARATION
  - TRACE DE ROUILLE

Commentaire(s):  
 AXE 2 ET 3: CEC = 2; K1 - FISS LCAB (2)

Fissure	TABLEAU DE FISSURATION					Longueur (m)
	Propriétés de la fissure				Ouverture Max. (mm)	
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)			
	X	Y	X	Y		
F1	3,00	1,65	3,50	1,65	1,00	0,50
F2	-0,60	1,65	0,10	1,65	1,00	0,70
F3	3,00	1,65	3,50	1,65	0,25	0,50
F4	-0,60	1,65	0,10	1,65	0,25	0,70
F5	-0,60	1,75	0,00	1,75	0,10	0,60
F6	3,00	1,75	3,50	1,75	0,10	0,50

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018				No. Contrat: 62450			
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
DIAPHRAGME 2	83	m <sup>2</sup>	98	1	1	0	2
DIAPHRAGME 3	83	m <sup>2</sup>	97	2	1	0	2
			Section: SECTION 5				
			Localisation: 31W-32W				
Date: 2016-06-14			Élément: DIAPHRAGMES INT.				



Commentaire(s):

ASSISE : FISS. POLY <0,80mm PAR ENDROITS

**LÉGENDE:**

- DÉLAMINAGE (DEL)
- ÉCLATEMENT (ECL)
- RÉPARATION

Pour <b>JACQUES CARTIER</b> CHAQUE JOUR Énergie Conseil		CONSORTIUM 					
<b>Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018</b>				No. Contrat: 62450			
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
APPAREILS D'APPUI OUEST	7	un	100	0	0	0	4
APPAREILS D'APPUI EST	7	un	100	0	0	0	4
BUTOIR	2	un	100	0	0	0	4
ASSISE	46	m <sup>3</sup>	75	25	0	0	4
			Section: <b>SECTION 5</b>				
			Localisation: <b>32W</b>				
Date: 2016-07-04 2016-06-13/14			Élément: <b>APPAREILS D'APPUI</b>				














Commentaire(s):

- DRAINAGE: UNE CORNIÈRE D'ATTACHE NON FIXÉE À UNE EXTRÉMITÉ

FACE EXT. AVAL: FISS. LONG. <0,80mm +TR DE ROUILLE SUR 50% LONG.

FISS LCAB (3)

PH. 4898 VUE GEN. FACE AVAL

- DEL FPERI 4902@4905

PH. 4923+4924 VUE GEN. AVAL

A2 - FISS FLEX.(RETRAIT) CEC=1

Fissure	Propriétés de la fissure						# Câble
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	
	X	Y	X	Y			
F1	-8,89	2,36	-4,69	0,76	0,15	4,49	24
F2	-7,11	1,12	-5,53	0,76	0,05	1,62	23
F3	5,11	0,64	8,42	1,55	0,10	3,43	23
F4	5,18	0,97	5,99	1,26	0,05	0,86	24
F5	7,77	2,00	8,89	2,40	0,05	1,24	24
F6	11,03	2,62	11,54	2,79	0,05	0,57	23
F7	16,16	1,65	17,80	2,20	0,40	1,73	19
F8	6,23	1,35	8,69	2,40	0,30	2,70	24
F9	-8,81	2,45	-5,03	0,92	0,05	4,10	24
FR1	-1,91	0	-1,91	0,15	0,05	0,15	-
FR2	-1,02	0	-1,02	0,15	0,05	0,15	-
FR3	-0,72	0	-0,72	0,15	0,05	0,15	-
FR4	-0,46	0	-0,46	0,15	0,05	0,15	-

Fissure	Propriétés de la fissure						# Câble
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	
	X	Y	X	Y			
FR5	0,02	0	0,02	0,15	0,05	0,15	-
FR6	0,59	0	0,59	0,15	0,05	0,15	-
FR7	0,81	0	0,81	0,15	0,05	0,15	-
FR8	1,11	0	1,11	0,15	0,05	0,15	-
FR9	1,71	0	1,71	0,15	0,05	0,15	-
FR10	2,29	0	2,29	0,15	0,05	0,15	-

5m SECTION A M. PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILLEMENT

**LÉGENDE:**

- DELAMINAGE (DEL)
- ÉCLATEMENT (ECL)
- RÉPARATION
- ÉL. ÉLÉMENT INACCESSIBLES
- INSTRUMENTATION
- PRÉCONTRAINTÉ DALLE
- PRÉCONTRAINTÉ POUTRE
- PRFC

COORDONNÉES: X, Y, Z


		CONSORTIUM Startec CIMA exp.					
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018				No. Contrat: 62450			
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
POUTRE P1	415	m²	92	5	1	2	
Date: 2016-06-13			Section: SECTION 5				
			Localisation: 32W-33W				
			Élément: POUTRE P1				











Commentaire(s):  
 1. ECL + AVC 300x300  
 PH. 4863 FACE AMONT INACCESSIBLE  
 INSPECTION DE LA FACE AMONT À PARTIR D'UNE PLATEFORME DE TRAVAIL SUSPENDUE, SEMELLE INFÉRIEURE EST INACCESSIBLE.


Fissure	Propriétés de la fissure				Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	# Câbles
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)				
	X	Y	X	Y			
F1	11,87	0,85	18,00	2,85	0,05	6,46	20
F2	-15,94	1,85	-14,13	1,25	0,05	1,91	20
F3	3090	650	7870	1890	0,05	6,46	19

\* 5m SECTION À M-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)  
 \* LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILEMENT  
 \* INSPECTION PARTIELLEMENT VISUELLE À PARTIR DE LA PALTE-FORME DE TRAVAIL

COORDONNÉES

LÉGENDE:  
 DÉLAMINAGE (DEL)  
 ÉCLATEMENT (ECL)  
 RÉPARATION  
 E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLE  
 INSTRUMENTATION  
 PRÉCONTRAINTÉ DALLE  
 PRÉCONTRAINTÉ POUTRE  
 PRFC

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5, 6 et 7 du pont Champlain 2015-2018			No. Contrat: 62450				
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
POUTRE P3	415	m <sup>2</sup>	94	5	1	0	4
Date: 2016-06-13			Section: SECTION 5				
			Localisation: 32W-33W				
			Élément: POUTRE P3				



Commentaire(s):

CEC=2 : FISS LCAB (4) + DEL FPERI

INSP. DET. À PARTIR D'UNE PLATEFORME DE TRAVAIL SUSPENDUE + ÉCHAFAUD

**TABEAU DE FISSURATION**

Fissure	Propriétés de la fissure				Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	# Câble
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)				
	X	Y	X	Y			
F1	-18,87	2,64	-12,96	0,64	0,25	6,25	19
F2	-17,58	2,75	-9,12	0,45	0,10	6,74	20
F3	-11,41	2,69	-5,05	0,57	0,05	6,61	23
F4	-8,89	2,49	-4,08	0,62	0,10	5,16	24
F5	5,22	0,61	11,35	2,64	0,15	6,36	23
F6	12,24	0,97	13,73	1,44	0,05	1,58	20
F7	-18,90	2,65	16,79	1,81	0,05	2,27	19
F8	-11,12	2,61	-5,11	0,58	0,10	6,35	23
F9	3,70	0,62	8,89	2,43	0,05	5,06	24
F10	9,97	2,13	11,27	2,67	0,10	1,41	23
F11	8,60	0,30	17,35	2,86	0,30	9,17	20
F12	12,47	0,53	18,62	2,62	0,15	6,69	19

\* 5m SECTION À M-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

\* LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILEMENT

\* INSPECTION VISUELLE À PARTIR DE LA PALTE-FORME DE TRAVAIL

**LÉGENDE:**

- DELAMINAGE (DEL)
- ÉCLATEMENT (ECL)
- RÉPARATION
- E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES
- INSTRUMENTATION
- PRÉCONTRAINTÉ DALLE
- PRÉCONTRAINTÉ POUTRE
- PRFC

COORDONNÉES

From: JACQUES CARTIER - CHAMPLAIN BRIGAS CONSULT

CONSORTIUM

Stantec CIMA exp.

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018 No. Contrat: 62450

Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
POUTRE P4	415	m²	94	5	1	0	2

Date: 2016-05-20


Section: SECTION 5  
Localisation: 32W-33W  
Élément: POUTRE P4











Commentaire(s):  
 1. DEL + ECL + AVC 200x500  
 -FACE EXT. AMONT: FISS. LONG. <0,80mm  
 VUE GÉNÉRALE DE LA FACE AMONT:  
 4792+4793  
 4827+4828 VUE GEN. P7. FACE AMONT.  
 CEC=1: A2-FISS FLEX (RETRAIT)

Fissure	TABLEAU DE FISSURATION						
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	# Câble
	X	Y	X	Y			
F1	-8,68	0,99	-7,07	0,63	0,15	1,65	22
F2	-8,16	2,56	-1,19	2,56	0,05	6,97	-
F3	7,22	0,62	8,38	0,87	0,10	1,18	22
F4	-1,50	0,42	0	0,42	0,05	1,50	-
F5	0,53	0,73	3,49	0,78	0,05	-	-
F6	0	0,34	1,66	0,34	0,10	1,66	-
FR1	-2,49	0	-2,49	0,28	0,05	0,280	-
FR2	-2,16	0	-2,16	0,28	0,05	0,280	-
FR3	-1,70	0	-1,70	0,28	0,05	0,280	-
FR4	-1,43	0	-1,43	0,28	0,05	0,280	-
FR5	-1,16	0	-1,16	0,28	0,05	0,280	-
FR6	-0,65	0	-0,65	0,28	0,05	0,280	-
FR7	-0,33	0	-0,33	0,28	0,05	0,280	-

Fissure	TABLEAU DE FISSURATION						
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	# Câble
	X	Y	X	Y			
FR8	0,09	0	0,09	0,28	0,05	0,280	-
FR9	0,31	0	0,31	0,28	0,05	0,280	-
FR10	0,51	0	0,51	0,28	0,05	0,280	-
FR11	0,60	0	0,60	0,28	0,05	0,280	-
FR12	0,85	0	0,85	0,28	0,05	0,280	-
FR13	1,29	0	1,29	0,28	0,05	0,280	-

5m SECTION A M. PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)  
 LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILEMENT

LÉGENDE:  
 COORDONNÉES: X, Y, Z  
 DÉLAMINAGE (DEL) [diagonal lines]  
 ÉCLATEMENT (ECL) [cross-hatch]  
 RÉPARATION [grey box]  
 E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES  
 INSTRUMENTATION [orange line]  
 PRÉCONTRAINTÉ DALLE [blue line]  
 PRÉCONTRAINTÉ POUTRE [light blue line]  
 PRFC [light blue box]

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018				No. Contrat: 62450			
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
POUTRE P7	415	m²	92	5	1	2	1
Date: 2016-06-13			Section: SECTION 5				
			Localisation: 32W-33W				
			Élément: POUTRE P7 (1 DE 2)				




























Commentaire(s):  
 1- ENDUIT DE SURFACE  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_


- LÉGENDE:**  
 DÉLAMINAGE (DEL)  
 ÉCLATEMENT (ECL)  
 RÉPARATION

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018      No. Contrat: 62450							
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
APPAREILS D'APPUI OUEST	7	un	100	0	0	0	4
APPAREILS D'APPUI EST	7	un	100	0	0	0	4
BUTOIR	1	un	100	0	0	0	4
ASSISE	46	m <sup>2</sup>	100	0	0	0	4
			Section: SECTION 5				
Date: 2016-07-04			Localisation: 33W				
			Élément: APPAREILS D'APPUI				










PROFIL AMONT

FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

PROFIL AVAL



FACE EST (CÔTÉ BROSSARD)



LÉGENDE:

-  DÉLAMINAGE (DEL)
-  ÉCLATEMENT (ECL)
-  RÉPARATION
-  FISSURES
-  TRACE DE ROUILLE

 QUADRIILLAGE 2000 x 2000

Commentaire(s):


- PRÉSENCE DE GAINAGE EN BÉTON ET CHEMISAGE EN ACIER  
CHEMISAGE DU FÛT : CORROSION MOYENNE GÉNÉRALISÉE.

 Pour JACQUES CARTIER - CHAMPLAIN Bridges Canada		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5, 6 et 7 du pont Champlain 2015-2018				No. Contrat: 62450			
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
CHEVÊTRE	172	m <sup>2</sup>	50	50	0	0	4
FÛT	223	m <sup>2</sup>	50	50	0	0	4
RENFORT - CHEMSAGE FÛT	30	m <sup>2</sup>	0	100	0	0	4
			Section: SECTION 5				
			Localisation: 33W				
Date: 2016-06-13 2016-07-04			Élément: FÛT ET CHEVÊTRE				









- Commentaire(s):
1. ECL 300x300 + TR
  2. ECL + AVC 300x600
  3. ECL + AVC 300x300
  4. A1 - DEL 2500x300
  5. ECL + AVC 500x300 + N1 - ANC VIS CORR.
  6. ECL + DEL 600x100
  7. ECL + AVC 600x300
  8. DEL + AVC 600x300
  9. DESAG MOY @ IMP 900x100
  10. ECL + AVC 200x300
  11. DEL + ECL 150x700
  12. DEL 9500x300
  13. DEL + ECL 500x200

A1 - FISS, LCAB(5) CEC-1

Fissure	Propriétés de la fissure					# Câble	
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)		Longueur (m)
	X	Y	X	Y			
F1	-22.41	1.03	-20.99	0.72	0.05	1.45	11
F2	-18.33	2.25	-14.67	1.02	0.05	3.86	19
F3	-8.89	2.28	-6.93	1.52	<0.05	2.10	24
F4	2.68	0.47	8.89	2.49	0.35	6.53	24
F5	8.47	1.57	11.37	2.61	0.25	3.08	23
F6	20.64	2.02	22.33	2.79	0.05	1.86	17
F7	-22.11	2.80	-20.20	1.95	0.20	2.06	17
F8	14.26	1.62	14.72	1.79	<0.05	0.49	20
F9	8.48	2.30	6.0	1.29	0.05	2.53	24
F10	8.87	1.72	6.98	1.08	0.05	2.00	23

Fissure	Propriétés de la fissure					# Câble	
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)		Longueur (m)
	X	Y	X	Y			
F11	-11.25	2.62	-8.09	1.78	0.50	2.63	23
F12	-13.6	1.40	-12.91	1.17	0.05	0.78	20
F13	13.51	2.72	12.04	2.20	0.05	1.03	22
F14	18.82	2.62	14.04	0.91	0.05	5.07	19
F15	-3.89	0.80	-2.49	0.60	0.8	1.57	24
F16	-16.76	2.61	-15.76	2.18	0.05	1.08	20

5m SECTION À M-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILEMENT

**LÉGENDE:**

- DÉLAMINAGE (DEL)
- ÉCLATEMENT (ECL)
- RÉPARATION
- E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES
- INSTRUMENTATION
- PRÉCONTRAINTÉ DALLE
- PRÉCONTRAINTÉ POUTRE
- PRFC

COORDONNÉES

Page 2 de 21

CONSORTIUM

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018 No. Contrat: 62450

Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
POUTRE P1	415	m <sup>2</sup>	93	5	1	1	1

Date: 2016-07-06


Section: SECTION 5  
 Localisation: 33W-34W  
 Élément: POUTRE P1











Commentaire(s):

- ECL Ø100
- CÔTÉ DE LA SEMELLE INTÉRIEURE: PRÉSENCE DE TOILES DE L'ABRI
- A2 - ECL 200Ø

Fissure	TABLEAU DE FISSURATION						# Câbles
	Propriétés de la fissure						
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	
X	Y	X	Y				
F1	-4,89	0,40	-8,89	1,40	0,05	4,13	23
F2	5,05	0,43	8,89	1,40	0,05	3,97	23


5m SECTION À M-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)
  LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILEMENT

**COORDONNÉES**

**LÉGENDE:**

**E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES**

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5, 6 et 7 du pont Champlain 2015-2018			No. Contrat: 62450				
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
POUTRE P3	415	m <sup>2</sup>	94	5	1	0	4
Date: 2016-07-06 2016-07-04			Section: SECTION 5				
			Localisation: 33W-34W				
			Élément: POUTRE P3				



- Commentaire(s):
1. A1 - ECL TV 1300x1500 (REP)
  2. A1 - DEL FPERI 800x300 (REP)
  4. A1 - DEL FPERI1200x150 (REP)
  5. A1 - DEL FPERI 800x300 (REP)
  6. A1 - DEL FPERI 1400x180 (REP)

- A1 - ECL TV CEC-1  
A1 - FISS, LCAB(4)

Fissure	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	# Câble
	X	Y	X	Y			
F1*	-18,90	2,67	-12,48	0,66	0,20	6,73	19 (*)
F2*	-11,69	2,65	-5,14	0,62	0,15	6,86	23 (*)
F3	-8,68	1,45	-2,84	0,53	0,40	3,96	24 (*)
F4	1,44	0,51	2,70	0,51	0,05	1,26	FH
F5*	2,95	0,45	6,65	1,37	0,25	3,81	24 (*)
F6*	4,23	0,57	11,39	2,60	0,25	7,44	23 (*)
F7*	15,58	2,00	17,00	2,59	0,05	1,54	20
F8*	12,86	0,61	18,18	2,70	0,20	6,66	19 (*)
F9*	-8,04	2,11	-3,98	0,59	0,05	4,33	24
F10*	-8,89	1,69	-4,90	0,54	0,05	4,14	23
F11*	-9,09	1,81	-11,16	2,62	0,05	2,17	23
F12*	-16,52	0,58	-10,66	2,48	0,05	6,18	20
F13*	-12,59	0,56	-16,52	2,62	0,20	6,54	19

Fissure	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	# Câble
	X	Y	X	Y			
F14*	17,97	2,28	12,60	0,60	0,20	5,64	19
F15*	9,26	0,32	15,40	2,05	0,05	6,40	20
F16*	11,31	2,69	9,09	1,80	0,05	2,39	23
F17*	4,85	0,86	7,93	2,06	0,05	3,31	24
F18*	8,89	1,72	5,28	0,62	0,05	3,78	23

\* DONNÉES REPORTÉES: FISSURE CACHÉ PAR LE PRFC

5m SECTION À M-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILEMENT

LÉGENDE:

COORDONNÉES: X, Y, Z

DELAMINAGE (DEL) (diagonal hatching)

ÉCLATEMENT (ECL) (cross-hatching)

RÉPARATION (dotted pattern)

E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES (orange)

INSTRUMENTATION (yellow)

PRÉCONTRAINTÉ DALLE (blue)

PRÉCONTRAINTÉ POUTRE (light blue)

PRFC (red)

Pont JACQUES CARTIER - Pont de Québec

CONSORTIUM

Stantec CIMA exp.

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018 No. Contrat: 62450

Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
			93	5	1	1	1

Date: 2016-07-05/06 2016-07-04

Section: SECTION 5  
Localisation: 33W-34W  
Élément: POUTRE P4


























LOCALISATION DES DIAPHRAGMES INSPECTÉS  
(L'INSPECTEUR PEUT MONTRER LA LOCALISATION DE CERTAINS DÉTAILS DES DIAPHRAGMES SUR CETTE VUE EN PLAN)  
LOCATION OF INSPECTED DIAPHRAGMS  
(INSPECTOR MAY USE THIS PLAN VIEW TO SHOW DIAPHRAGM DAMAGE LOCATION)

- LÉGENDE:
- FISSURE
  - DÉLAMINAGE (DEL)
  - ÉCLATEMENT (ECL)
  - RÉPARATION
  - TRACE DE ROUILLE

Commentaire(s):  
 AXE 2 : CEC=3, K1 - FISS - LCAB (1)  
 AXE 3 : CEC=3, K1 - FISS - LCAB (1)  
 1, CEC=2, K1 - ANC EXP 200x300  
 2, DEL+ECL+AVC 200x900  
 3, DEL+ECL+AVC 200x600

Fissure	TABLEAU DE FISSURATION					
	Propriétés de la fissure				Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)			
X	Y	X	Y			
AXE 3 F1	-	1,64	-	1,64	0,10	0,59
AXE 2 F2	-	1,64	-	1,64	0,10	0,6
AXE 2 F3	-	1,64	-	1,64	0,10	0,6


		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018 No. Contrat: 62450							
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
DIAPHRAGME 2	83	m <sup>2</sup>	95	5	1	0	3
DIAPHRAGME 3	83	m <sup>2</sup>	94	5	1	0	2
			Section: SECTION 5				
			Localisation: 33W-34W				
Date: 2016-07-05/06 2016-07-04			Élément: DIAPHRAGMES INT.				











Commentaire(s):

---



---



---



---



---





---



---

- LÉGENDE:**
- DÉLAMINAGE (DEL)
  - ÉCLATEMENT (ECL)
  - RÉPARATION

Pour <b>JACQUES CARTIER</b> CHARRIERS DE BRÉGAS C. 1000		<b>CONSORTIUM</b> 					
<b>Inspection des sections 5, 6 et 7 du pont Champlain 2015-2018</b>				No. Contrat: 62450			
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
APPAREILS D'APPUI OUEST	7	un	100	0	0	0	4
APPAREILS D'APPUI EST	7	un	100	0	0	0	4
BUTOIR	1	un	100	0	0	0	4
ASSISE	46	m <sup>2</sup>	75	25	0	0	4
			<b>SECTION 5</b>				
			<b>Localisation: 34W</b>				
Date: 2016-07-04			<b>Élément: APPAREILS D'APPUI</b>				



**LÉGENDE:**  
 DÉLAMINAGE (DEL)  
 ÉCLATEMENT (ECL)  
 RÉPARATION  
 COFFRAGE EN PLACE

Commentaire(s):  
 DÉSAGRÉGATION MOYENNE DU BÉTON DE L'ÉPAULEMENT TYP.  
 2- ECL + AVC 3400x350 GARNITURE: ACCUMULATION DE DÉBRIS TYP. (PH. 8325)  
 5- DEL+TR+3400x350  
 6- E.J. COFFRAGE

• CEC=1 DÉLAMINAGE, ÉCLATEMENT AVEC ARMATURES VISIBLES CORRODÉES ET DÉSAGRÉGATION TRÈS IMPORTANTE SUR 65% DE LA SURFACE AFFECTANT LA CAPACITÉ DU PLATELAGE À SUPPORTER ET À DISTRIBUER LES CHARGES DE FAÇON TRÈS IMPORTANTE


**2016: ELEMENT INACCESSIBLE; INSPECTION VISUELLE DES ÉLÉMENTS DU DESSOUS, DONNÉES REPORTÉES**

Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
GARNITURE DE JOINT	22.4	m <sup>l</sup>	100	0	0	0	4
PROFILÉ	22.4	m <sup>l</sup>	95	5	0	0	3
EXTRÉMITÉ DE DALLE	24	m <sup>2</sup>	18	15	63	5	1
			Section: SECTION 5				
			Localisation: 34W				
			Élément: JOINT				
Date: 2016-05-07 2016-04-30 2016-07-04							









- Commentaire(s):
1. ECL + AVC 300x300
  2. DEL + ECL 2400x800
  3. ECL + AVC 500x600
  4. ECL + AVC 500x300
  5. ECL + AVC 300x300
  6. AVC 50x300
  7. ECL 300x300
  8. DEL Ø300
  9. DEL 600x300
  10. DEL 400x400
  11. ECL + AVC 400x400
  12. DEL 500x200
  13. ECL 200x200
  14. DEL 200x400
  15. ECL + AVC 600x300
  16. DEL 2400x350

CEC=2 : (A1: DEL FPER) DÉLAMINAGE AVEC FISSURATION PÉRIPHÉRIQUE

TABLEAU DE FISSURATION						
Fissure	Propriétés de la fissure					
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)
	X	Y	X	Y		
F1	-22,68	1,10	-20,91	0,68	0,10	1,88
F2	-8,31	2,14	-6,72	1,59	0,05	1,75
F3	8,06	2,08	8,89	2,49	0,05	0,61
F4	9,14	1,77	11,83	2,79	0,50	2,49
F5	4,48	0,91	8,99	2,68	0,05	4,86
F6	8,73	2,10	8,99	2,14	0,05	0,27
F7	-8,81	2,45	-8,00	2,09	0,05	0,88
F8	-11,83	2,70	-9,00	1,50	1,00	3,08
F9	-0,50	0,60	0,50	0,60	0,05	1,00

5m SECTION À M-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)
  LA POUTRE ENTÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILEMENT

**COORDONNÉES**

**LÉGENDE:**

**E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES**

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018					No. Contrat: 62450		
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
POUTRE P1	415	m²	91	5	2	2	1
Date: 2016-06-15			Section: SECTION 5				
			Localisation: 34W-35W				
			Élément: POUTRE P1				





























TABLIER - VUE EN PLAN

- LÉGENDE:
- DÉLAMINAGE (DEL)
  - ÉCLATEMENT (ECL)
  - RÉPARATION
  - NID DE POULE
  - PELADE
  - DÉSENROBAGE

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5, 6 et 7 du pont Champlain 2015-2018						No. Contrat: 62450	
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
SURFACE DE ROULEMENT	807	m <sup>2</sup>	99	1	0	0	4
GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT	60	m <sup>2</sup>	95	5	0	0	4
GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL	60	m <sup>2</sup>	69	30	1	0	4
GLISSIÈRE MÉDIANE	105	m <sup>2</sup>	90	10	0	0	1
ÉCRAN ANTI-ÉBLOUISSEMENT	47	m <sup>2</sup>	100	0	0	0	4
Section:						<b>SECTION 5</b>	
Localisation:						<b>34W-35W</b>	
Date:						<b>Élément: DESSUS DU TABLIER</b>	
		<b>2016-05-07</b>					
		<b>2016-04-30</b>					







Commentaire(s):

---



---



---



---



---



---



---

- LÉGENDE:**
- DÉLAMINAGE (DEL)
  - ÉCLATEMENT (ECL)
  - RÉPARATION

Pour <b>JACQUES CARTIER</b> <small>CHAMPION DES ÉNERGIES</small> <small>CONSEIL</small>		CONSORTIUM 					
<b>Inspection des sections 5, 6 et 7 du pont Champlain 2015-2018</b>				No. Contrat: 62450			
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
APPAREILS D'APPLUI OUEST	7	unité	100	0	0	0	4
APPAREILS D'APPLUI EST	7	unité	100	0	0	0	4
BUTOIR	1	unité	100	0	0	0	4
ASSISE	46	m <sup>2</sup>	75	25	0	0	4
			Section: <b>SECTION 5</b>				
			Localisation: <b>35W</b>				
Date: 2016-06-01    2016-06-27    2016-06-28			Élément: <b>APPAREILS D'APPLUI</b>				
















Commentaire(s):

A1 FISS LCAB (CEC 2)

A2 FISS FLEX RETRAIT(4)(CEC 1)

NOTE GÉNÉRALE :  
FISSURES MASQUÉES PAR PRFC,  
DONNÉES REPORTÉES.

Fissure	Propriétés de la fissure				Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	# Câble
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)				
	X	Y	X	Y			
F1*	-16,79	2,62	-15,66	2,15	0,05	1,22	20
F2*	-11,69	2,86	-11,69	2,86	0,10	0,61	23
(a) F3*	-8,71	2,86	-4,50	0,75	0,25	5,62	24
F4	4,18	0,65	4,77	0,83	0,05	0,62	24
F5*	-8,89	2,26	-7,40	1,84	0,15	1,63	24
F6*	4,55	0,76	9,78	2,71	0,30**	5,21	24
F7*	10,65	2,41	11,29	0,22	0,40	0,53	23
F8*	12,25	1,235	16,67	2,475	0,05	3,72	21
FR13	-2,50	0	-2,50	0,10	0,05	0,10	-
FR14	-2,40	0	-2,40	0,10	0,05	0,10	-

\*\* FISSURE MASQUÉE PAR PRFC, DONNÉES REPORTÉES  
(a) FISS ±1,00mm OUV. SE PROLONGÉ DANS DIAPH. ±1,00mm OUV.  
\* INSPECTION VISUELLE, PLATE-FORME ENTREPRENEUR

5m SECTION À M-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILLEMENT


LÉGENDE:

	DÉLAMINAGE (DEL)		E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES
	ÉCLATEMENT (ECL)		INSTRUMENTATION
	RÉPARATION		PRÉCONTRAINTÉ DALLE
	PRFC		PRÉCONTRAINTÉ POUTRE

COORDONNÉES

Page 106 de 20129

		CONSORTIUM 		Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018				No. Contrat: 62450
				Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau	
A	B	C	D					
POUTRE P1		415	m²	97	1	0	2	1
Date: 2016-06-27		Section: SECTION 5		Localisation: 35W-36W		Élément: POUTRE P1 - 1 DE 2		



Commentaire(s):  
 A2 - FISS FLEX (CEC 1)

TABLEAU DE FISSURATION						
Fissure	Propriétés de la fissure				Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)			
	X	Y	X	Y		
FR1	-2,20	0	-2,20	0,10	0,05	0,10
FR2	-1,80	0	-1,80	0,125	0,05	0,125
FR3	-1,60	0	-1,60	0,10	0,05	0,10
FR4	-1,40	0	-1,40	0,06	0,05	0,06
FR5	-1,15	0	-1,15	0,06	0,05	0,06
FR6	-0,90	0	-0,90	0,07	0,05	0,07
FR7	-0,65	0	-0,65	0,05	0,05	0,05
FR8	0,50	0	0,50	0,07	0,05	0,07
FR9	0,85	0	0,85	0,09	0,05	0,09
FR10	0,95	0	0,95	0,10	0,05	0,10
FR11	1,05	0	1,05	0,09	0,05	0,09
FR12	1,30	0	1,30	0,09	0,05	0,09

TABLEAU DE FISSURATION						
Fissure	Propriétés de la fissure				Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)			
	X	Y	X	Y		
FR13	-2,50	0	-2,50	0,10	0,05	0,10
FR14	-2,40	0	-2,40	0,10	0,05	0,10

5m SECTION À M-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)
  LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILEMENT

**LÉGENDE:**  

 DELAMINAGE (DEL)    INSTRUMENTATION  
 ÉCLATEMENT (ECL)    PRÉCONTRAINTÉ DALLE  
 RÉPARATION    PRÉCONTRAINTÉ POUTRE  
 PRFC

E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES  
 INSTRUMENTATION  
 PRÉCONTRAINTÉ DALLE  
 PRÉCONTRAINTÉ POUTRE  
 PRFC

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018				No. Contrat: 62450			
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
POUTRE P1	415	m <sup>2</sup>	97	1	0	2	1
			Section: SECTION 5				
			Localisation: 35W-36W				
Date: 2016-06-27			Élément: POUTRE P1 - 2 DE 2				














Commentaire(s):  
 1. ECL + AVC 300 X 300  
 TRAVAUX EN COURS, INSPECTION VISUELLE SEULEMENT.

Fissure	Propriétés de la fissure				# Câble
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		
	X	Y	X	Y	

\* INSPECTION VISUELLE, PLATE-FORME ENTREPRENEUR

5m SECTION À M-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILEMENT


COORDONNÉES

LÉGENDE:

- DELAMINAGE (DEL)
- ÉCLATEMENT (ECL)
- RÉPARATION
- E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES
- INSTRUMENTATION
- PRÉCONTRAINTÉ DALLE
- PRÉCONTRAINTÉ POUTRE
- PRFC

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018			No. Contrat: 62450				
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
POUTRE P2	415	m <sup>2</sup>	98	1	1	0	4
Date: 2015-11-20			2015-12-09				
Section:			SECTION 5				
Localisation:			35W-36W				
Élément:			POUTRE P2				





Commentaire(s):

1. DEL 300x300

TABLEAU DE FISSURATION							
Fissure	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	# Câbles
	X	Y	X	Y			
F1	-8,98	1,49	2,00	0,50	1,00	4,82	24 (*)

(\*) FISSURE LOCALISÉE VISUELLEMENT

\* INSPECTION VISUELLE, PLATE-FORME ENTREPRENEUR

5m SECTION À M-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILEMENT

**LÉGENDE:**

DÉLAMINAGE (DEL)	E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES
ÉCLATEMENT (ECL)	INSTRUMENTATION
RÉPARATION	PRÉCONTRAINTÉ DALLE
PRFC	PRÉCONTRAINTÉ POUTRE

COORDONNÉES

Page 109 de 112

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018		No. Contrat: 62450					
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
POUTRE P4	415	m²	95	4	1	0	4
Date: 2016-06-01		Section: SECTION 5					
		Localisation: 35W-36W					
		Élément: POUTRE P4					





























Commentaire(s):  
 AXE 3: F1, F2, F3 : K1-FISS LCAB (3) CEC 1  
 FISSURATION DE RETRAIT DANS LE BÉTON DE RÉPARATION DES CACHETAGES (TYP.)

Fissure	TABLEAU DE FISSURATION					Longueur (m)
	Propriétés de la fissure				Ouverture Max. (mm)	
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)			
	X	Y	X	Y		
F1	2,12	0,90	3,00	0,90	0,25	0,88
F2	1,77	1,60	3,00	1,60	0,80	1,23
F3	2,30	2,20	3,00	2,20	0,30	0,70
F4	1,70	1,65	2,32	1,65	0,03	0,82
F1A	2,12	0,90	3,00	0,90	0,25	0,88
F2A	1,77	1,60	3,00	1,60	0,80	1,23
F3A	2,30	2,20	3,00	2,20	0,30	0,70
F4A	1,70	1,65	2,32	1,65	0,03	0,82
F5B	2,40	2,30	2,90	2,40	0,10	0,70
F6B	2,40	1,60	2,90	2,40	0,10	0,55




LOCALISATION DES DIAPHRAGMES INSPECTÉS  
 (L'INSPECTEUR PEUT MONTRER LA LOCALISATION DE CERTAINS DÉTAILS DES DIAPHRAGMES SUR CETTE VUE EN)

- LÉGENDE:
- FISSURE
  - DÉLAMINAGE (DEL)
  - ÉCLATEMENT (ECL)
  - RÉPARATION
  - TRACE DE ROUILLE

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5, 6 et 7 du pont Champlain 2015-2018 No. Contrat: 62450							
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
DIAPHRAGME 2	83	m <sup>2</sup>	99	1	0	0	4
DIAPHRAGME 3	83	m <sup>2</sup>	96	1	1	0	1
			Section: SECTION 5				
			Localisation: 35W-36W				
Date: 2016-06-01			Élément: DIAPHRAGMES INT.				









Commentaire(s):  
 INSPECTION VISUELLE  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**LÉGENDE:**  
 DÉLAMINAGE (DEL)  
 ÉCLATEMENT (ECL)  
 RÉPARATION

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018				No. Contrat: 62450			
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
APPAREILS D'APPUI OUEST	7	un	100	0	0	0	4
APPAREILS D'APPUI EST	7	un	85	15	0	0	4
BUTOIR	2	un	100	0	0	0	4
ASSISE	46	m <sup>2</sup>	100	0	0	0	4
			Section: SECTION 5				
			Localisation: 36W				
Date:			2016-06-01	2016-05-31	2016-06-27	Élément: APPAREILS D'APPUI	
















Commentaire(s):

-CÔTÉ EXTÉRIEUR : DEL + ECL PAR ENDOITRS  
+ TR TYPIQUE SUR 80% DE LA LONGUEUR

TOTALE

A2 - FISS FLEX RETRAIT (1%/CEC1)

A : INSPECTION VISUELLE À PARTIR D'UNE  
PLATEFORME DE L'ENTREPRENEUR

Fissure	Propriétés de la fissure						# Câble
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	
	X	Y	X	Y			
F1*	-8,89	1,72	-8,45	1,56	0,05	0,47	23
F2*	-8,18	2,17	-7,70	1,96	0,05	0,52	24
F3*	7,95	1,39	11,32	2,66	0,40	3,52	23
F4*	15,82	2,21	17,35	2,86	0,20	1,66	20
F5*	15,56	2,39	17,11	2,50	0,25	1,56	N/A
F6*	-11,13	2,66	-9,09	1,80	0,40	2,30	23
F7*	-16,34	1,63	-15,49	1,35	0,40	0,90	20
F8*	-16,87	2,65	-15,88	2,26	0,50	1,10	19
FR1	2,40	0	2,40	0,10	0,05	0,10	-
FR2	1,90	0	1,90	0,10	0,05	0,10	-

Fissure	Propriétés de la fissure						# Câble
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	
	X	Y	X	Y			
FR3	1,45	0	1,45	0,10	0,05	0,10	-
FR4	-0,85	0	-0,85	0,18	0,05	0,18	-
FR5	-1,25	0	-1,25	0,21	0,05	0,21	-
FR6	-1,75	0	-1,75	0,18	0,10	0,18	-
FR7	-2,35	0	-2,35	0,17	0,10	0,17	-

\* FISSURE CACHÉE PAR PRFC - DONNÉES REPORTÉES

5m SECTION À M-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISALEMENT

**LÉGENDE:**

- DELAMINAGE (DEL)
- ÉCLATEMENT (ECL)
- RÉPARATION
- COORDONNÉES
- E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES
- INSTRUMENTATION
- PRÉCONTRAINTES DALLE
- PRÉCONTRAINTES POUTRE
- PRFC

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018				No. Contrat: 62450			
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
POUTRE P1	415	m <sup>2</sup>	94	4	0	2	1
Date: 2016-05-31			Section: SECTION 5		Localisation: 36W-37W		Élément: POUTRE P1
















Commentaire(s):

A : INSPECTION VISUELLE À PARTIR DE LA PLATEFORME DE L'ENTREPRENEUR

Fissure	Propriétés de la fissure				Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	# Câbles
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)				
	X	Y	X	Y			

5m SECTION À M-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILEMENT

COORDONNÉES

LÉGENDE:

- DELAMINAGE (DEL)
- ÉCLATEMENT (ECL)
- RÉPARATION
- E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES
- INSTRUMENTATION
- PRÉCONTRAINTÉ DALLE
- PRÉCONTRAINTÉ POUTRE
- PRFC

Page 109 de 112


INSPECTION DES SECTIONS 5,6 ET 7 DU PONT CHAMPLAIN 2015-2018 No. Contrat: 62450

Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
POUTRE P3	415	m²	95	5	0	0	4

Date: 2016-05-31 2016-06-27

Section: SECTION 5  
Localisation: 36W-37W  
Élément: POUTRE P3





Commentaire(s):

A : INSPECTION VISUELLE DE LA  
PLATEFORME DE L'ENTREPRENEUR

Fissure	Propriétés de la fissure				Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	# Câble
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)				
	X	Y	X	Y			

5m SECTION À M-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)
  LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILEMENT


**COORDONNÉES**

**LÉGENDE:**  
 DÉLAMINAGE (DEL) [diagonal lines]    E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES  
 ÉCLATEMENT (ECL) [cross-hatch]    INSTRUMENTATION  
 RÉPARATION [dotted]    PRÉCONTRAINTÉ DALLE  
 PRÉCONTRAINTÉ POUTRE [horizontal lines]    PRFC [vertical lines]

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5, 6 et 7 du pont Champlain 2015-2018			No. Contrat: 62450				
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
POUTRE P5	415	m <sup>2</sup>	95	5	0	0	4
Date: 2016-05-31			Section: SECTION 5				
			Localisation: 36W-37W				
			Élément: POUTRE P5				







Commentaire(s):

1. ECL + AVG 800X300x300

A1 - FISS. LCAB(4) CEC2

A : INSPECTION VISUELLE DE LA  
PLATEFORME DE L'ENTREPRENEUR

Fissure	TABLEAU DE FISSURATION						
	Propriétés de la fissure				Longueur (m)	# Câble	
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)				
	X	Y	X	Y	Ouverture Max. (mm)		
F1*	-13,71	2,00	-11,41	1,22	0,05	2,39	21
F2*	-11,54	2,62	-9,12	-1,81	0,60	2,62	23
F3*	-8,89	2,47	-8,13	2,14	0,10	0,83	24
F4*	6,37	1,31	9,57	2,62	0,40	3,64	24
F5*	5,35	0,69	7,33	1,17	0,35	1,99	23
F6*	7,99	0,84	8,89	1,10	0,05	0,96	22
F7*	-9,62	1,29	-8,34	0,91	0,10	1,37	22
F8*	-8,89	2,48	-6,46	1,41	0,20	2,71	24
F9*	-7,14	1,07	-5,74	0,79	0,20	1,19	23
F10*	8,19	2,17	8,89	2,48	0,10	0,74	24
F11*	9,12	1,80	11,89	2,81	0,10	2,62	23
F12	-7,00	1,60	-6,20	1,25	0,40	0,88	24
F13	-5,84	0,75	-5,39	0,70	0,15	0,45	23



\* FISSURES CACHÉES PAR PRFC - DONNÉES REPORTÉES

5m SECTION À M-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)  
 LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISALEMENT

**LÉGENDE:**

**E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES**

COORDONNÉES

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5, 6 et 7 du pont Champlain 2015-2018					No. Contrat: 62450		
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
POUTRE P7	415	m <sup>2</sup>	94	5	1	0	2
Date: 2016-05-31 2016-06-01			Section: SECTION 5				
			Localisation: 36W-37W				
			Élément: POUTRE P7				




















TRAVÉE 38W - 37W

OUEST (VERS MONTRÉAL)



PH. 1543



PH. 3391

TRAVÉE 37W - 36W

EST (VERS BROSSARD)


Commentaire(s):

AUCUN DÉFAUT NOTÉ

LÉGENDE:

- DÉLAMINAGE (DEL)
- ÉCLATEMENT (ECL)
- RÉPARATION

Pour JACQUES CARTIER CHARRIERS DE Énergie Canada		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018						No. Contrat: 62450	
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
APPAREILS D'APPUI OUEST	7	un	100	0	0	0	4
APPAREILS D'APPUI EST	7	un	100	0	0	0	4
BUTOIR	2	un	100	0	0	0	4
ASSISE	46	m <sup>2</sup>	100	0	0	0	4
						Section: SECTION 5	
						Localisation: 37W	
Date: 2016-05-25		2016-05-31				Élément: APPAREILS D'APPUI	



Commentaire(s):  
 1- DÉSAGRÉGATION LÉG. DU BÉTON DE L'ÉPAULEMENT TYP.  
 2- ECL + AVC 3400x350

GARNITURE: ACCUMULATION DE DÉBRIS

EXTRÉMITÉ DE DALLE : DÉFAUTS DE MATÉRIEAUX AFFECTANT LA CAPACITÉ À SUPPORTER ET DISTRIBUER LES CHARGES DE FAÇON TRÈS IMPORTANTE (CEC 1)

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018				No. Contrat: 62450			
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
GARNITURE DE JOINT	22.4	m <sup>l</sup>	95	0	5	0	3
PROFILÉ	22.4	m <sup>l</sup>	90	10	0	0	3
EXTRÉMITÉ DE DALLE	24	m <sup>2</sup>	50	15	5	30	1
			Section: SECTION 5				
Date: 2016-02-25 2016-04-30 2016-05-07			Localisation: 37W				
			Élément: JOINT				














Commentaire(s):

A1- FISS LCAB (5) = CEC 1

**TABEAU DE FISSURATION**

Propriétés de la fissure

Fissure (1)	Coordonnées début		Coordonnées fin		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	# Câble
	X	Y	X	Y			
F1	-18,81	2,82	-10,40	0,39	1,00	8,70	19
F2	-16,79	2,82	-9,79	0,59	0,80	7,29	20
F3	-11,96	2,79	-5,42	0,65	1,00	6,88	23
F4	-6,09	0,99	-4,43	0,72	0,05	1,68	24
F5	3,86	0,56	6,51	1,46	0,30	2,80	24
F6	4,31	0,59	12,16	2,79	0,60	8,15	23
F7	10,99	0,65	17,51	2,79	0,10	6,86	20
F8	12,71	0,59	19,05	2,79	1,00	6,71	19
F9	16,75	0,42	18,66	0,56	—	1,92	N/A
F10	-23,71	2,79	-20,91	1,49	—	3,09	15
F11	-19,18	2,79	-10,45	0,40	0,50	9,05	19
F12	-17,41	2,79	-13,14	1,24	—	4,54	20
F13	-13,00	2,60	-12,10	2,22	—	0,98	22
F14	11,99	2,79	-4,15	0,57	0,60	8,15	23
F15	-6,71	1,42	-3,41	0,57	0,50	3,41	24
F18	1,57	0,40	3,28	0,40	0,05	1,71	N/A

**TABEAU DE FISSURATION**

Propriétés de la fissure

Fissure (1)	Coordonnées début		Coordonnées fin		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	# Câble
	X	Y	X	Y			
F17	4,68	0,92	5,89	1,10	0,05	1,22	24
F18	5,47	0,65	11,31	2,62	1,25	6,16	23
F19	9,11	0,43	17,09	2,62	0,80	8,28	20
F20	9,56	0,24	18,82	2,62	0,05	9,56	19
F21	-4,95	2,04	-1,62	1,60	0,50	3,42	—
F22	-4,46	1,18	-3,26	0,95	0,30	1,23	—
F23	0	1950	4950	1950	1,10	—	—

(1) DONNÉES REPORTÉES : FISSURES PARTIELLEMENT CACHÉES PAR LE PRFC ET LES RÉPARATIONS EN MORTIER CIMENTAIRE. 5m SECTION À M-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILEMENT

**LÉGENDE:**

- DELAMINAGE (DEL)
- ÉCLATEMENT (ECL)
- RÉPARATION
- ÉL. ÉLÉMENT INACCESSIBLES
- INSTRUMENTATION
- PRÉCONTRAINTÉ DALLE
- PRÉCONTRAINTÉ POUTRE
- PRFC

COORDONNÉES

INSPECTION DES SECTIONS 5, 6 ET 7 DU PONT CHAMPLAIN 2015-2018 No. Contrat: 62450

Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
POUTRE P1	415	m²	89	10	0	1	1

Section: SECTION 5  
Localisation: 37W-38W  
Date: 2016-05-25  
Élément: POUTRE P1 - 1 DE 2
















Commentaire(s):  
 1. DEL 300x300

Fissure	Propriétés de la fissure				Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	# Câbles
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)				
	X	Y	X	Y			

5m SECTION À M-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)
  LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILEMENT


**COORDONNÉES**

**LÉGENDE:**  
 DELAMINAGE (DEL) [diagonal lines] INSTRUMENTATION [orange box]  
 ÉCLATEMENT (ECL) [red diagonal lines] PRÉCONTRAINTES DALLE [purple box]  
 RÉPARATION [grey box] PRÉCONTRAINTES POUTRE [blue box]  
 PRFC [light blue box]

E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES  
 INSTRUMENTATION  
 PRÉCONTRAINTES DALLE  
 PRÉCONTRAINTES POUTRE  
 PRFC

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018			No. Contrat: 62450				
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
POUTRE P2	415	m²	98	1	1	0	4
Date: 2016-05-25			Section: SECTION 5				
			Localisation: 37W-38W				
			Élément: POUTRE P2				





Commentaire(s):

1. ECL+AVC 300x300  
A1- FISS,CAB (4) = CEC 2

Fissure	TABLEAU DE FISSURATION						
	Propriétés de la fissure						
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	# Câble
X	Y	X	Y				
F1	—	—	—	—	—	—	20 (1)
F2	—	—	—	—	—	—	21 (1)
F3	—	—	—	—	—	—	24 (1)
F4	—	—	—	—	—	—	24 (1)
F5	—	—	—	—	—	—	21 (1)
F6	—	—	—	—	—	—	20 (1)
F7	—	—	—	—	—	—	17 (1)
F8	3725	930	3295	1025	0,3	—	23
F9	4805	600	4515	710	0,50	—	23
F10	5230	1700	5020	1730	0,05	—	15
F11	5840	1220	4920	1520	0,1	—	18

(1) FISSURE CAHÉE PAR PRFC, DONNÉES REPORTÉES

5m SECTION À M-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILLEMENT

COORDONNÉES

LÉGENDE:

- DELAMINAGE (DEL)
- ÉCLATEMENT (ECL)
- RÉPARATION
- E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES
- INSTRUMENTATION
- PRÉCONTRAINTÉ DALLE
- PRÉCONTRAINTÉ POUTRE
- PRFC

Page 06 de 1129


		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018				No. Contrat: 62450			
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
POUTRE P4	415	m²	97	2	1	0	2
Date: 2016-05-25			Section: SECTION 5				
			Localisation: 37W-38W				
			Élément: POUTRE P4				











Commentaire(s):  
 1- A1 - DEL FPERI 400x600 (CEC 2)

Fissure	Propriétés de la fissure				Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	# Câble
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)				
	X	Y	X	Y			
F1	17,59	1,74	19,01	2,25		1,42	19

5m SECTION À M-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)       LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISALEMENT


**COORDONNÉES**

**LÉGENDE:**

DÉLAMINAGE (DEL)	E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES
ÉCLATEMENT (ECL)	INSTRUMENTATION
RÉPARATION	PRÉCONTRAINTÉ DALLE
PRÉCONTRAINTÉ POUTRE	PRFC

Page 106 de 112

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018			No. Contrat: 62450				
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
POUTRE P6	415	m²	95	4	1	0	2
Date: 2016-05-25			Section: SECTION 5				
			Localisation: 37W-38W				
			Élément: POUTRE P6				



Commentaire(s):

A1- FISS. LCAB (5 OU +)

(1) DONNÉES REPORTÉES : FISSURES PARTIELLEMENT CACHÉES PAR LE PRFC ET LES RÉPARATIONS EN MORTIER CIMENTAIRE.

**TABEAU DE FISSURATION**

Fissure (1)	Propriétés de la fissure				Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	# Côté
	Coordonnées début		Coordonnées fin				
	X	Y	X	Y			
F1	-21,35	2,39	-20,81	2,17	0,10	0,58	17
F2	-16,94	2,62	-12,38	1,01	0,05	4,72	20
F3	-8,87	1,71	-6,95	1,15	0,20	1,97	23
F4	-6,39	1,35	-4,21	0,69	0,10	2,15	24
F5	5,39	1,01	8,89	2,49	0,30	3,86	24
F6	5,91	0,77	6,44	0,90	0,10	0,51	23
F7	9,12	1,93	11,44	2,64	0,60	2,28	23
F8	11,32	0,71	16,79	2,62	0,30	5,87	20
F9	23,96	1,41	26,11	1,84	0,05	2,10	10
F10	22,48	0,72	26,11	1,45	0,05	3,67	8
F11	-14,00	1,53	-12,14	1,05	0,10	1,83	20
F12	-8,89	2,49	-5,16	0,93	0,50	4,09	24
F13	6,91	1,15	8,89	1,72	0,30	1,96	23
F14	13,27	1,34	16,79	2,61	1,00	3,76	20
F15	3,60	0,48	6,17	1,34	0,05	2,71	24
F23	-25,80	1,75	-25,61	1,55	0,10	0,24	9

5m SECTION À M-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)
  LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILEMENT

**LÉGENDE:**  
 DÉLAMINAGE (DEL)    INSTRUMENTATION  
 ÉCLATEMENT (ECL)    PRÉCONTRAINTES DALLE  
 RÉPARATION    PRÉCONTRAINTES POUTRE  
 PRFC

COORDONNÉES  
 X ← 0 → X  
 Y ↑  
 ↓

E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES  
 INSTRUMENTATION  
 PRÉCONTRAINTES DALLE  
 PRÉCONTRAINTES POUTRE  
 PRFC

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5, 6 et 7 du pont Champlain 2015-2018				No. Contrat: 62450			
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
POUTRE P7	415	m <sup>2</sup>	93	5	1	1	1
			Section: SECTION 5				
			Localisation: 37W-38W				
Date: 2016-05-25			Élément: POUTRE P7 - 1 DE 2				





























Commentaire(s):  
 1. RENFLEMENT MOYEN  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

- LÉGENDE:**  
 DÉLAMINAGE (DEL)  
 ÉCLATEMENT (ECL)  
 RÉPARATION

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018			No. Contrat: 62450				
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
APPAREILS D'APPUI OUEST	7	un	100	0	0	0	4
APPAREILS D'APPUI EST	7	un	55	45	0	0	4
BUTOIR	2	un	100	0	0	0	4
ASSISE	46	m²	100	0	0	0	4
			Section: SECTION 5				
Date: 2016-05-25 2016-05-30			Localisation: 38W				
			Élément: APPAREILS D'APPUI				



Commentaire(s):


1- DÉSAGRÉGATION MOYENNE DU BÉTON DE L'ÉPAULEMENT TYP.

2-FISS POLYGONALE <0,8mm + EFF. GÉNÉRALISÉ


3- GARNITURE: ACCUMULATION DE DÉBRIS TYP.

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018						No. Contrat: 62450	
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
GARNITURE DE JOINT	22,4	m <sup>l</sup>	99	0	1	0	4
PROFILÉ	22,4	m <sup>l</sup>	89	10	1	0	4
EXTRÉMITÉ DE DALLE	24	m <sup>2</sup>	54	40	5	1	3
			Section: SECTION 5				
Date: 2016-04-30 2016-05-25 2016-05-07			Localisation: 38W				
			Élément: JOINT				





2016-05-25



2015-05-31

- LÉGENDE:**
- DÉLAMINAGE (DEL)
  - ÉCLATEMENT (ECL)
  - RÉPARATION
  - FISSURES
  - TRACE DE ROUILLE

QUADRILLAGE 2000 x 2000

Commentaire(s):


- 1-DEL 1000x2500
- 2-DEL 800x3000
- 3-DEL 2000x1500
- 4-ECL+AVC 5-2000x1000
- 6-DEL 2000x2000
- 7-DEL 1500x1500
- 8-DEL 1500x500
- 9- DEL 500X800
- 10-DEL 1500X1500
- 11- ECL + AVC > 30% (4%D) 1000X1000 PH. 3335-3334
- 12- DEL 1000X500
- 13- ECL + AVC 500X1000
- 14- DEL 1000X500
- 15- DEL 3000X1000
- 16- ECL + AVC 3000X3000
- 17- DEL 3000X5000 PH. 3336
- 18- DEL 1500X1500
- 19- DEL 1000X1500
- 20- ECL + AVC 500X1500 PH. 3354
- 21- DEL 1500X3000

		<b>CONSORTIUM</b> 					
<b>Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018</b>						No. Contrat: 62450	
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
CHEVÊTRE	172	m <sup>2</sup>	50	50	0	0	4
FÛT	173	m <sup>2</sup>	0	90	8	2	2
Section: <b>SECTION 5</b>							
Localisation: <b>38W</b>							
Élément: <b>FÛT ET CHEVÊTRE</b>							
Date:		2016-05-31	2016-05-25				









Commentaire(s):

A1 - FISS. CAB (4) CEC 2

**TABEAU DE FISSURATION**

Fissure (1)	Propriétés de la fissure				Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	# Câble
	Coordonnées début		Coordonnées fin				
	X	Y	X	Y			
F1 (1)	-18,82	2,62	-17,89	2,15	0,15	1,22	19
F2 (1)	-17,05	2,74	-15,85	2,27	0,20	1,29	20
F3 (1)	-11,69	2,79	-9,61	1,97	0,15	2,24	23
F4 (1)	-10,02	2,79	-8,18	2,17	0,15	1,94	24
F5 (1)	10,31	2,27	11,95	2,79	0,10	1,72	23
F6 (1)	-18,85	2,55	-17,10	1,99	0,35	1,65	19
F7 (1)	-11,29	2,59	-9,78	2,06	0,05	1,60	23
F8 (1)	8,16	2,16	9,81	2,79	0,2	1,77	24
F9 (1)	9,09	1,73	11,66	2,59	0,1	2,71	23
F10 (1)	15,87	2,23	17,78	2,79	(*)	1,99	20
F11 (1)	17,78	2,09	18,88	2,59	(*)	1,21	19
F12 (1)	15,09	2,62	15,64	2,86	0,15	0,61	21
F13 (1)	16,81	2,62	17,33	2,86	0,15	0,61	20
F14 (1)	18,82	2,62	19,37	2,86	0,15	0,61	19

(1) DONNÉES REPORTÉES : FISSURES PARTIELLEMENT CACHÉES PAR LE PRFC ET LES RÉPARATIONS EN MORTIER CIMENTAIRE.

5m SECTION À M-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILEMENT

**LÉGENDE:**

- DELAMINAGE (DEL)
- ÉCLATEMENT (ECL)
- RÉPARATION
- PRFC
- E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES
- INSTRUMENTATION
- PRÉCONTRAINTÉ DALLE
- PRÉCONTRAINTÉ POUTRE

COORDONNÉES

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5, 6 et 7 du pont Champlain 2015-2018		No. Contrat: 62450					
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
POUTRE P1	415	m <sup>2</sup>	95	5	0	0	2
Date: 2016-05-30			Section: SECTION 5		Localisation: 38W-39W		Élément: POUTRE P1


















Commentaire(s):

- ECL. + AVC. 400x400
- ECL. 500x500

A1 FISS. CAB (4) = CEC 2

# TABLEAU DE FISSURATION

Fissure	Propriétés de la fissure						# Câble
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	
	X	Y	X	Y			
F1	-20,00	2,00	-18,07	1,30	0,10	2,01	17
F2	-21,78	2,00	-20,5	1,40	0,05	1,40	15
F3	-	-	-	-	-	-	-
F4	-	-	-	-	-	-	-
F5	7,47	1,84	8,87	2,36	0,05	1,40	24
F6	18,52	1,70	19,95	2,22	0,15	1,43	18

5m SECTION À M-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISALEMENT


COORDONNÉES

LÉGENDE:

- DELAMINAGE (DEL)
- ÉCLATEMENT (ECL)
- RÉPARATION
- PRÉCONTRAINTES
- E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES
- INSTRUMENTATION
- PRÉCONTRAINTE DALLE
- PRÉCONTRAINTE POUTRE
- PRFC

Page 109 de 112

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018					No. Contrat: 62450		
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
POUTRE P4	415	m <sup>2</sup>	98	1	1	0	2
Date: 2016-05-30			Section: SECTION 5				
			Localisation: 38W-39W				
			Élément: POUTRE P4				



Commentaire(s):

- DEL 1000x300 À SÉCURISER (PH. 535)
- DEL 1000x75

Fissure	Propriétés de la fissure				Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	# Câbles
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)				
	X	Y	X	Y			
.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	

5m SECTION À M-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)



LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILEMENT

**COORDONNÉES**

**LÉGENDE:**


- DELAMINAGE (DEL)
- ÉCLATEMENT (ECL)
- RÉPARATION
- E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES
- INSTRUMENTATION
- PRÉCONTRAINTE DALLE
- PRÉCONTRAINTE POUTRE
- PRFC

Page 102 de 112

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018			No. Contrat: 62450				
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
POUTRE P5	415	m <sup>2</sup>	98	1	1	0	4
Date: 2016-05-30			2016-05-31				
Section:			SECTION 5				
Localisation:			38W-39W				
Élément:			POUTRE P5				







Commentaire(s):

A1 - FISS. LCAB (5 OU +) (CEC = 1)

A1 - FISS GOUSS SEM SUP AVAL

Fissure (1)	Coordonnées début		Coordonnées fin		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	# Câble
	X	Y	X	Y			
F1	-22,50	1,47	-21,37	1,33	0,05	1,14	14
F2	-20,93	2,46	-19,69	1,88	0,20	1,37	18
F3	-16,94	2,59	-14,70	1,78	0,40	2,38	20
F4	-11,23	2,59	-9,14	1,80	0,60	2,23	23
F5	-7,45	1,22	-5,36	0,64	0,20	2,17	23
F6	-9,34	2,59	-5,96	1,18	0,25	3,66	24
F7	6,29	1,32	9,84	2,79	0,50	3,84	24
F8	6,29	1,20	7,39	1,14	0,20	1,13	23
F9	6,91	0,60	8,89	0,17	0,80	2,04	22
F10	9,14	1,80	11,84	2,79	0,30	2,88	23
F11	15,11	1,89	16,86	2,79	0,20	1,97	20
F12	17,31	2,05	19,35	2,79	0,50	2,19	19
F13	-19,37	2,82	-17,41	2,04	0,50	2,12	19
F14	-17,35	2,82	-15,61	2,13	0,20	1,86	20
F15	-11,19	2,59	-9,14	1,80	0,05	2,22	23

Fissure (1)	Coordonnées début		Coordonnées fin		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	# Câble
	X	Y	X	Y			
F16	-7,51	1,19	-5,16	0,66	0,50	2,41	22
F17	-9,54	2,82	-6,59	1,50	0,50	3,21	24
F18	-8,89	0,61	-6,82	0,60	0,60	2,13	21
F19	6,45	1,44	8,89	2,39	0,60	2,62	24
F20	5,16	0,60	7,45	1,16	0,25	2,36	23
F21	9,14	1,81	11,91	2,82	0,60	3,2	23
F22	14,94	1,91	16,83	2,83	2,0	12,10	20
F23	19,89	2,05	20,61	2,85	0,60	1,08	18
F24	-10,51	0,69	-8,14	0,69	0,05	1,37	N/A
F25	10,80	2,39	13,30	2,39	0,15	2,50	N/A

LA SECTION A ÉTÉ PORTÉE À L'ÉTAT EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

LA POUTRE EN TIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILEMENT

COORDONNÉES

LÉGENDE:

- DELAMINAGE (DEL)
- ÉCLATEMENT (ECL)
- RÉPARATION
- ÉL. ÉLÉMENT INACCESSIBLES
- INSTRUMENTATION
- PRÉCONTRAINTE DALLE
- PRÉCONTRAINTE POUTRE
- PRFC

(1) DONNÉES REPORTÉES : FISSURES PARTIELLEMENT CACHÉES PAR LE PRFC ET LES RÉPARATIONS EN MORTIER CIMENTAIRE.

		CONSORTIUM					
		Inspection des sections 5, 6 et 7 du pont Champlain 2015-2018				No. Contrat: 62450	
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
POUTRE P7	415	m <sup>2</sup>	90	9	0	1	1
			Section: SECTION 5				
			Localisation: 38W-39W				
			Élément: POUTRE P7				
Date:		2016-05-30	2016-05-31				
























Commentaire(s):

---



---

1. RENFLEMENT MOYEN

---



---






---



---

**LÉGENDE:**  
 DÉLAMINAGE (DEL)  
 ÉCLATEMENT (ECL)  
 RÉPARATION

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5, 6 et 7 du pont Champlain 2015-2018				No. Contrat: 62450			
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
APPAREILS D'APPUI OUEST	7	un	100	0	0	0	4
APPAREILS D'APPUI EST	7	un	85	15	0	0	4
BUTOIR	1	un	100	0	0	0	4
ASSISE	46	m <sup>2</sup>	98	2	0	0	4
			Section: SECTION 5				
Date: 2016-05-27 2016-05-30			Localisation: 39W				
			Élément: APPAREILS D'APPUI				



Commentaire(s):

1- DÉSAGRÉGATION MOYENNE DU BÉTON DE L'ÉPAULEMENT TYP.

2- ECL + AVC

3- GARNITURE: ACCUMULATION DE DÉBRIS

---

PROFILÉ PERFORÉ, NON ÉTANCHE PH.8836

---

B- PRÉSENCE D'UN DALOT EN CAOUTCHOUC QUI BLOQUE LA VUE SUR LE JOINT (TYP.)

- GARNITURE GLISSIÈRE, OUVERTURE 125mm PH. 7575

- ECLAT. BÉTON ÉPAULE 200x150 PH. 7576

**LÉGENDE:**

DÉLAMINAGE (DEL)      COFFRAGE EN PLACE

ÉCLATEMENT (ECL)

RÉPARATION

Page 108 de 129


		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018						No. Contrat: 62450	
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
GARNITURE DE JOINT	22,4	m <sup>l</sup>	90	0	10	0	3
PROFILÉ	22,4	m <sup>l</sup>	88	10	0	2	2
EXTRÉMITÉ DE DALLE	24	m <sup>2</sup>	80	15	5	15	1
			Section: SECTION 5				
			Localisation: 39W				
Date: 2016-04-30 2016-05-27 2016-05-30			Élément: JOINT				











- Commentaire(s):
1. FISS RETRAIT DANS RÉPARATION
  2. FISS. RETRAIT DANS REP.
  3. FISS. RETRAIT DANS REP.
  4. ECL. 100x500 (C. EXT.)
  5. FISS. RETRAIT DANS REP.
  6. ECL. 200x500
- A1-FISS LCAB(4) = CEC 2  
A1-DEL FPERI = CEC 2
- CÔTÉ EXTÉRIEUR AVA: DEL + ECL PAR  
ENDROITS + TR SUR 50% DE LA LONGUEUR  
TOTALE.

TABLEAU DE FISSURATION							
Fissure	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	# Câble
	X	Y	X	Y			
F1	7,12	1,72	8,89	2,49	0,05	1,93	24 (*)
F2	12,31	0,99	14,42	1,68	0,15	2,22	20
F3	15,18	2,65	15,85	2,79	0,05	0,35	21
F4	15,71	2,37	16,89	2,61	0,05	1,20	20
F5	-16,79	2,62	-15,95	2,26	0,05	0,91	20
F6	-14,41	1,67	-12,35	1,00	0,05	2,16	20
F7	-11,54	2,79	-9,59	1,98	0,05	2,11	23
F8	-9,57	2,79	-9,09	2,58	0,05	0,52	24
F9	9,09	2,58	9,57	2,79	0,10	0,52	24
F10	11,13	2,62	11,54	2,79	0,10	0,45	23
F11	-0,43	-1,91	-0,66	-2,02	0,10	-	-
F12	-2,66	0,2	-3,3	0,74	0,15	-	-
F13	0,24	3,16	0,87	2,96	0,15	-	-
F14	-1,00	0,40	0,30	0,05	1,00	24	-

5m SECTION À M-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)  
 LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISALEMENT

**LÉGENDE:**  
 DÉLAMINAGE (DEL)  
 ÉCLATEMENT (ECL)  
 RÉPARATION  
 E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES  
 INSTRUMENTATION  
 PRÉCONTRAINTÉ DALLE  
 PRÉCONTRAINTÉ POUTRE

**COORDONNÉES**


(\*) FISSURE CONTINUE DANS DIAPHRAGME  
 Page 109 de 112

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5, 6 et 7 du pont Champlain 2015-2018					No. Contrat: 62450		
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
POUTRE P1	415	m <sup>2</sup>	91	5	1	3	2
Section: SECTION 5 Localisation: 39W-40W Élément: POUTRE P1			Date: 2016-05-27 2016-05-30				









Commentaire(s):  
 1. ECL + AVC 100x100

Fissure	Propriétés de la fissure				Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	# Câbles
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)				
	X	Y	X	Y			

5m SECTION À M-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)
  LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILLEMENT

**COORDONNÉES**


**LÉGENDE:**

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5, 6 et 7 du pont Champlain 2015-2018			No. Contrat: 62450				
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
POUTRE P2	415	m <sup>2</sup>	95	4	1	0	4
Date: 2016-05-27 2016-05-30			Section: SECTION 5				
			Localisation: 39W-40W				
			Élément: POUTRE P2				










Commentaire(s):  
 1. ECL + AVC 200x100  
 A1 - FISS, LCAB (5+) (CEC 1)

Fissure	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	# Câble
	X	Y	X	Y			
F1*	-22,71	2,50	-17,31	0,73	0,10	5,70	16
F2*	-18,41	2,45	-17,88	2,15	0,05	0,80	19
F3*	-15,17	2,65	-14,45	2,35	0,05	0,80	21
F4*	9,12	1,81	11,04	2,58	0,25	2,10	23
F5*	18,51	1,57	19,98	2,25	0,15	1,60	18
F6*	19,53	1,70	21,59	2,50	0,20	2,20	17
F7*	21,02	1,87	21,49	2,05	0,05	0,51	16
F8*	-22,60	2,55	-20,80	1,80	0,25	1,93	16
F9*	-21,00	2,45	-19,20	1,70	0,15	1,92	17
F10*	-11,54	2,45	-9,00	1,98	0,15	2,65	23
F11*	14,80	2,35	14,95	2,45	0,05	0,16	21

(\*) FISSURE CACHÉE PAR PRFC, DONNÉES REPORTÉES

5m SECTION À M-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILLEMENT



LÉGENDE:

- DÉLAMINAGE (DEL)
- ÉCLATEMENT (ECL)
- RÉPARATION
- ÉLÉMENT INACCESSIBLES
- INSTRUMENTATION
- PRÉCONTRAINTES DALLE
- PRÉCONTRAINTES POUTRE
- PRFC


		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5, 6 et 7 du pont Champlain 2015-2018					No. Contrat: 62450		
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
POUTRE P4	415	m <sup>2</sup>	93	8	1	0	1
			Section: SECTION 5				
			Localisation: 39W-40W				
			Élément: POUTRE P4				
Date:		2016-05-27	2016-05-30				











Commentaire(s):

CÔTÉ EXTÉRIEUR AMONT: FISS.HORZ  
 <0,10MM + TR SUR 30% DE LA LONGEUR  
 TOTALE.

A1-FISS LCAB (4) = CEC 2

Fissure	TABLEAU DE FISSURATION						# Câble
	Propriétés de la fissure						
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	
X	Y	X	Y				
F1	-12,82	1,23	-10,78	0,80	0,05	2,11	20
F2	-8,05	0,89	-7,16	0,71	0,10	0,91	22
F3	-4,32	0,69	-2,73	0,69	0,20	1,60	N/A
F4	13,41	1,31	14,78	1,65	0,15	1,45	20
F5	-13,29	2,62	-11,41	1,92	0,15	1,76	22
F6	6,72	1,00	8,06	1,42	0,25	1,40	23
F7	10,74	1,71	12,13	2,40	0,05	0,45	22
F8	-11,00	1,00	-2,50	0,50	0,25	-	20
F9	12,01	1,35	12,81	1,65	0,05	0,85	21
F10	9,92	0,80	11,29	0,70	0,15	1,25	20
F11	-13,90	1,75	-14,83	1,55	0,10	0,84	20

5m SECTION À M-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

LA POUTRE ENTÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILEMENT

COORDONNÉES

LÉGENDE:

- DELAMINAGE (DEL)
- ÉCLATEMENT (ECL)
- RÉPARATION
- E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES
- INSTRUMENTATION
- PRÉCONTRAINTÉ DALLE
- PRÉCONTRAINTÉ POUTRE
- PRFC

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018				No. Contrat: 62450			
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
POUTRE P7	415	m²	93	6	0	1	2
			Section: SECTION 5				
			Localisation: 39W-40W				
			Élément: POUTRE P7				
Date: 2016-05-27		2016-05-30					















**LOCALISATION DE LA SYSTÈME DE PRÉCONTRAÎNTE**  
(CROQUIS À ÊTRE EFFECTUÉ PAR L'INSPECTEUR SUR UNE VUE EN PLAN DE L'EMPLACEMENT INSPECTÉ)



**DÉTAIL A**


NOTE: POUR DES FISSURES SUR UN BLOC D'ANCRAGE DE LA PT  
NOTE: FOR CRACKS LOCATED IN PT ANCHOR BLOCK.

**TABLEAU DE FISSURATION**

Fissure	Propriétés de la fissure				Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)			
	X	Y	X	Y		
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

RÉFÉRENCE	COMMENTAIRE
	AUCUN DÉFAUT RELEVÉ

COMPOSANT	TYPE	TOTAL INSPECTÉ	UNITÉS	L'ÉTAT DU MATÉRIAU				CEC
				A	B	C	D	
BLOC D'ANCRAGE	P		un	100	0	0	0	4
MONOTORONS	P		un	100	0	0	0	4
DÉVIATEURS	S				N/A			
RENFORT-PTE DALLE								4



**LÉGENDE:**  
 DÉLAMINAGE (DEL)  
 ÉCLATEMENT (ECL)  
 RÉPARATION




















Commentaire(s):  
 SÉRIE EST : E.J. TRAVAUX EN COURS, INSPECTION SUR PLATE FORME ENTREPRENEUR  
 DONNÉES REPORTÉES

- LÉGENDE:**  
 DÉLAMINAGE (DEL)  
 ÉCLATEMENT (ECL)  
 RÉPARATION

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5, 6 et 7 du pont Champlain 2015-2018 No. Contrat: 62450							
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
APPAREILS D'APPUI OUEST	7	un	100	0	0	0	4
APPAREILS D'APPUI EST	7	un	100	0	0	0	4
BUTOIR	1	un	100	0	0	0	4
ASSISE	46	m²	99	1	0	0	4
			Section: SECTION 5				
Date: 2016-05-26 2016-07-06			Localisation: 40W				
			Élément: APPAREILS D'APPUI				



TRAVÉE 41W - 40W TRAVÉE 40W - 39W  
AMONT SUD  
DESSUS  
**JOINT DE DILATION**



TRAVÉE 41W - 40W TRAVÉE 40W - 39W  
AMONT SUD  
DESSOUS  
**JOINT DE DILATION**

**LÉGENDE:**  
 DÉLAMINAGE (DEL)    COFFRAGE EN PLACE  
 ÉCLATEMENT (ECL)  
 RÉPARATION  
 Page 100 de 129


Commentaire(s):  
 1- DÉSAGRÉGATION LÉGÈRE DU BÉTON DE L'ÉPAULEMENT TYP.  
 GARNITURE: ACCUMULATION DE DÉBRIS TYP.  
 2- PROFILÉ, GARNITURE ET EXTRÉMITÉ DE DALLE PARTIELLEMENT CACHÉS PAR MEMBRANE  
 EXTRÉMITÉ DE DALLE : DÉFAUTS DE MATÉRIAUX POUVANT AFFECTER LA CAPACITÉ À SUPPORTER ET DISTRIBUER LES CHARGES DE FAÇON APPRÉCIABLE (CEC 3)

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018						No. Contrat: 62450	
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
GARNITURE DE JOINT	22,4	m <sup>l</sup>	100	0	0	0	4
PROFILÉ	22,4	m <sup>l</sup>	88	10	1	1	3
EXTRÉMITÉ DE DALLE	24	m <sup>2</sup>	35	50	15	0	3
Section: SECTION 5 Localisation: 40W Élément: JOINT							
Date:	2016-04-30	2016-05-07	2016-05-07	2016-05-26			

Commentaire(s):  
 CHEVÊTRE : FISS POLY <0,10 GÉN, (500x500)

FÛT : FISS POLY <0,5 GÉN, (150x150) ET DÉFAUTS DE MATÉRIAUX POUVANT AFFECTER LA CAPACITÉ À SUPPORTER LES CHARGES DE FAÇON IMPORTANTE (CEC 2)


1. DEL 1500x6000
2. DEL 2000x5000
3. DEL 500x500
4. DEL 1500x4000
5. ECL+AVC 2000x3000
6. ECL+AVC 500x3000
7. DEL 1000x7000
8. DEL 5000x6000
9. DEL 1000x3000



PROFIL AMONT

FACE EST (CÔTÉ BROSSARD)

PROFIL AVAL



FACE OUEST (CÔTÉ MONTRÉAL)

- LÉGENDE:
- DÉLAMINAGE (DEL)
  - ÉCLATEMENT (ECL)
  - RÉPARATION
  - FISSURES
  - TRACE DE ROUILLE

QUADRILLAGE 2000 x 2000

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018		No. Contrat: 62450					
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
CHEVÊTRE	172	m²	50	50	0	0	4
FÛT	158	m²	0	48	50	2	2
			Section: SECTION 5				
			Localisation: 40W				
Date: 2016-05-26			Élément: FÛT ET CHEVÊTRE				
























Commentaire(s):  
 1. ECL + AVC 400x50

Fissure	TABLEAU DE FISSURATION					# Câble
	Propriétés de la fissure					
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	
X	Y	X	Y			

5m SECTION À M-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILEMENT


COORDONNÉES

LÉGENDE:

- DELAMINAGE (DEL)
- ÉCLATEMENT (ECL)
- RÉPARATION
- E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES
- INSTRUMENTATION
- PRÉCONTRAINTÉ DALLE
- PRÉCONTRAINTÉ POUTRE
- PRFC

Page 43 de 112

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018					No. Contrat: 62450		
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
POUTRE P3	415	m <sup>2</sup>	94	5	1	0	4
Date: 2016-05-26			Section: SECTION 5				
			Localisation: 40W-41W				
			Élément: POUTRE P3				



Commentaire(s):  
 1. ECL 1200x100  
 2. ECL 500x150


A1 - FISS LCAB (4) CEC = 2

Fissure	TABLEAU DE FISSURATION						# Câble
	Propriétés de la fissure						
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	
X	Y	X	Y				
F1	15,01	1,90	17,87	3,00	0,05	2,89	20
F4	-15,71	2,75	-12,59	1,52	0,05	3,35	21
F5	-18,56	2,53	-17,36	1,93	0,05	1,56	19
F6	-21,27	2,73	-20,33	2,33	0,05	1,02	18
F7	-21,34	2,40	-19,49	1,50	0,05	2,06	17
F8	19,23	1,51	21,53	2,52	0,05	2,58	17
F9	17,32	1,98	18,97	2,68	0,10	2,45	19
F10	13,31	1,93	15,56	2,86	0,05	2,43	21
F11	20,42	2,47	21,20	2,66	0,10	0,80	18

NDC = NID DE CAILLOUX

5m SECTION À M-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILLEMENT




LÉGENDE:

- DÉLAMINAGE (DEL)
- ÉCLATEMENT (ECL)
- RÉPARATION
- ÉLÉMENT INACCESSIBLES
- INSTRUMENTATION
- PRÉCONTRAINTÉ DALLE
- PRÉCONTRAINTÉ POUTRE

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5, 6 et 7 du pont Champlain 2015-2018					No. Contrat: 62450		
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
POUTRE P4	415	m <sup>2</sup>	94	5	1	0	2
			Section: SECTION 5				
			Localisation: 40W-41W				
			Élément: POUTRE P4				
Date:		2016-05-26					







Commentaire(s):

CEC = 1 : A1.-FISS LCAB (B)

Fissure (1)	Coordonnées début		Coordonnées fin		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	# Câble
	X	Y	X	Y			
F1	-22,97	2,79	-22,09	2,27	0,15	1,02	16
F2	-21,55	2,79	-19,72	2,10	0,10	1,96	18
F3	-19,92	1,42	-19,00	1,19	0,15	0,95	16
F4	-18,81	2,79	-17,53	2,31	0,10	1,37	19
F5	-17,53	2,31	-12,56	1,04	0,25	5,13	20
F6	-10,76	1,65	-6,84	0,53	0,50	4,08	22
F7	-8,63	2,00	-5,24	0,61	0,60	4,60	23
F8	7,31	0,75	13,46	2,79	0,40	7,10	22
F9	-13,23	2,82	-6,99	0,61	0,35	6,62	22
F10	4,37	0,48	8,89	1,72	1,25	4,69	23
F11	6,59	0,58	8,89	1,11	0,80	2,36	22
F12	11,21	1,88	13,05	2,62	—	1,98	22

(1) DONNÉES REPORTÉES : FISSURES PARTIELLEMENT CACHÉES PAR LE PRFC ET LES RÉPARATIONS EN MORTIER CIMENTAIRE.

Fissure (1)	Coordonnées début		Coordonnées fin		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	# Câble
	X	Y	X	Y			
F13	15,31	2,23	16,97	2,79	0,50	1,75	20
F14	16,97	1,79	19,59	2,79	0,25	2,80	19
F15	19,79	2,10	20,97	2,79	0,20	1,37	18
F16	21,79	2,17	22,86	2,79	0,05	1,24	16
F17	17,73	2,09	-17,53	2,31	0,15	0,80	—

5m SECTION À M-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILEMENT

**LÉGENDE:**

- DÉLAMINAGE (DEL)
- ÉCLATEMENT (ECL)
- RÉPARATION
- PRÉCONTRAINTES
- PRFC
- E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES
- INSTRUMENTATION
- PRÉCONTRAINTES DALLE
- PRÉCONTRAINTES POUTRE

COORDONNÉES: X, Y, Z axes diagram.

CONSORTIUM

Inspection des sections 5, 6 et 7 du pont Champlain 2015-2018 No. Contrat: 62450

Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
POUTRE P7	415	m <sup>2</sup>	90	8	2	0	1

Date: 2016-05-26 2016-06-30 2016-07-07

Section: SECTION 5

Localisation: 40W-41W

Élément: POUTRE P7




























Commentaire(s):

- 1. RENFLEMENT MOYEN
- 2. RENFLEMENT LÉGER

**LÉGENDE:**



- DÉLAMINAGE (DEL)
- ÉCLATEMENT (ECL)
- RÉPARATION

		<b>CONSORTIUM</b> 					
<b>Inspection des sections 5, 6 et 7 du pont Champlain 2015-2018</b>							<b>No. Contrat: 62450</b>
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
APPAREILS D'APPUI OUEST	7	un.	85	15	0	0	4
APPAREILS D'APPUI EST	7	un.	100	0	0	0	4
BUTOIR	2	un.	100	0	0	0	4
ASSISE	46	m <sup>2</sup>	75	25	0	0	4
Section: <b>SECTION 5</b>							
Localisation: <b>41W</b>							
Date: <b>2016-05-26</b> <b>2016-06-30</b>							
Élément: <b>APPAREILS D'APPUI</b>							



**LÉGENDE:**  
 DÉLAMINAGE (DEL)  
 ÉCLATEMENT (ECL)  
 RÉPARATION  
 COFFRAGE EN PLACE

Commentaire(s):  
 1- DÉSAGRÉGATION MOYENNE DU BÉTON DE L'ÉPAULEMENT TYP.  
 2- ECL + AVC 3400x350  
 3- EXTRÉMITÉ DE DALLE: DÉFAUTS DE MATÉRIAUX POUVANT AFFECTER LA CAPACITÉ À DISTRIBUER ET SUPPORTER LES CHARGES DE FAÇON TRÈS IMPORTANTE (CEC 1)  
 DEL+TR+F LONGITUDINAL LARGE 3400x350  
 GARNITURE : ACCUMULATION DÉBRIS TYP.


		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018						No. Contrat: 62450	
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
GARNITURE DE JOINT	22.4	m <sup>l</sup>	100	0	0	0	4
PROFILÉ	22.4	m <sup>l</sup>	99	0	0	1	4
EXTRÉMITÉ DE DALLE	24	m <sup>2</sup>	10	40	50	0	1
			Section: SECTION 5				
Date: 2016-04-30 2016-05-07 2016-05-07 2016-06-30			Localisation: 41W				
			Élément: JOINT				

Commentaire(s):

FÛT : FISS POLY <0,10 GÉN.

CHEVÊTRE : FISS POLY <0,10 GÉN.

CHEMISAGE : CORROSION MOYENNE GÉN.



- LÉGENDE:
- DÉLAMINAGE (DEL)
  - ÉCLATEMENT (ECL)
  - RÉPARATION
  - FISSURES
  - TRACE DE ROUILLE

QUADRILLAGE 2000 x 2000

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018				No. Contrat: 62450			
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
CHEVÊTRE	172	m²	50	50	0	0	4
FÛT	146	m²	50	50	0	0	4
RENFORT - CHEMISAGE FÛT			0	100	0	0	4
			Section: SECTION 5				
			Localisation: 41W				
Date:	2016-05-26	2016-06-30	Élément: FÛT ET CHEVÊTRE				






















Commentaire(s):

1. A2 - DEL + AVC 150x75 (PH. 3167)


Fissure	Propriétés de la fissure					# Câble	
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)		Longueur (m)
	X	Y	X	Y			

5m SECTION À M-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)
  LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILEMENT

**LÉGENDE:**  
 DÉLAMINAGE (DEL)    ÉCLATEMENT (ECL)    RÉPARATION    PRÉCONTRAINTÉ POUTRE  
 E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES    INSTRUMENTATION    PRÉCONTRAINTÉ DALLE    PRFC

COORDONNÉES

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5, 6 et 7 du pont Champlain 2015-2018						No. Contrat: 62450	
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
POUTRE P2	415	m <sup>2</sup>	94	5	1	0	4
Date: 2016-06-30			Section: SECTION 5				
			Localisation: 41W-42W				
			Élément: POUTRE P2				



- Commentaire(s):
1. ECL 200x200
  2. ECL 500x100 + AVC
  3. ECL 150Ø
  4. A2 - AVC 100x300

Fissure	TABLEAU DE FISSURATION						# Câbles
	Propriétés de la fissure				Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)				
X	Y	X	Y				
F1	21,13	2,24	22,58	2,84	0,1	1,57	18
F2	-21,83	2,52	-18,69	1,40	0,05	3,33	18

5m SECTION À M-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)
  LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILLEMENT


**COORDONNÉES**

**LÉGENDE:**

**E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES**

Page 19 de 2129

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018			No. Contrat: 62450				
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
POUTRE P3	415	m <sup>2</sup>	94	5	1	0	4
Date: 2016-06-30			Section: SECTION 5 Localisation: 41W-42W Élément: POUTRE P3				



Commentaire(s):


A1 - CEC=1, FISS LCAB (5 OU +)

Fissure	TABLEAU DE FISSURATION						
	Propriétés de la fissure						
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	# Câble
X	Y	X	Y				
F1	.	.	.	.	.	.	(*)
F2	.	.	.	.	.	.	(*)
F3	.	.	.	.	.	.	(*)
F4	.	.	.	.	.	.	(*)
F5	.	.	.	.	.	.	(*)
F6	.	.	.	.	.	.	(*)
F7	.	.	.	.	.	.	(*)
F8	.	.	.	.	.	.	(*)

(\*) FISSURE ANCIENNEMENT LOCALISÉE VISUELLEMENT, MAINTENANT CACHÉE PAS LE PRFC

5m SECTION À M-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILLEMENT



LÉGENDE:

- DÉLAMINAGE (DEL)
- ÉCLATEMENT (ECL)
- RÉPARATION
- PRÉCONTRAINTE POUTRE
- E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES
- INSTRUMENTATION
- PRÉCONTRAINTE DALLE
- PRÉCONTRAINTE POUTRE

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5, 6 et 7 du pont Champlain 2015-2018					No. Contrat: 62450		
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
POUTRE P4	415	m <sup>2</sup>	93	7	0	0	1
			Section: SECTION 5				
			Localisation: 41W-42W				
			Élément: POUTRE P4				
Date:		2016-06-30					














Commentaire(s):

- DEL 100x100
- ECL 300x300 + AVC
- DEL 1500x120

A1 - CEC=1, FISS LCAB (5 OU +)

Fissure (1)	TABLEAU DE FISSURATION						
	Coordonnées début		Coordonnées fin		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	# Câble
	X	Y	X	Y			
F1	-8.14	0.77	-7.18	0.68	0.15	0.99	22
F2	7.49	0.74	9.71	1.36	0.10	2.31	22
F3	-9.64	1.25	-7.91	0.86	0.10	1.80	22
F4	24.40	1.92	26.11	2.20	0.40	1.77	12
F5	9.29	1.13	9.68	1.28	0.05	0.41	22
F6	24.75	1.18	25.56	1.37	0.05	0.83	8
F7	23.75	0.78	25.56	0.96	0.05	1.82	6
F8	7.77	1.35	8.28	1.48	0.05	0.54	23
F9	-23.250	2.300	-22.35	1.950	0.15	±0.900	15
F10	-24.716	1.870	-24.222	1.675	0.20	±0.494	12
F11	24.474	2.520	25.898	2.350	0.15	±0.824	N/A
F12	8.44	1.040	8.940	1.090	<0.05	±0.500	22
F13	10.082	2.180	10.570	2.340	<0.05	±0.488	23

Fissure (1)	TABLEAU DE FISSURATION						
	Coordonnées début		Coordonnées fin		Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	# Câble
	X	Y	X	Y			
F14	1.35	0	0.10	0.10	0.10	0.10	-
F15	1.50	0	0.10	0.10	0.10	0.10	-
F16	1.90	0	0.10	0.10	0.10	0.10	-

5m SECTION À M-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILEMENT

**LÉGENDE:**

- DÉLAMINAGE (DEL)
- ÉCLATEMENT (ECL)
- RÉPARATION
- PRÉCONTRAINTES
- INSTRUMENTATION
- PRÉCONTRAINTES POUTRE
- PRFC

**E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES**

(1) DONNÉES REPORTÉES : FISSURES PARTIELLEMENT CACHÉES PAR LE PRFC ET LES RÉPARATIONS EN MORTIER CIMENTAIRE.

JACQUES CARTIER -  
UNIVERSITÉ DE QUÉBEC

CONSORTIUM

Stantec CIMA exp.

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018 No. Contrat: 62450

Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
POUTRE P7	415	m²	97	1	1	1	1

Date: 2016-07-07 2016-06-30

Section: SECTION 5  
Localisation: 41W-42W  
Élément: POUTRE P7














TABLIER - VUE EN PLAN

- LÉGENDE:**
- DÉLAMINAGE (DEL)
  - ÉCLATEMENT (ECL)
  - RÉPARATION
  - NID DE POULE
  - PELADE
  - DÉSENROBAGE

		<b>CONSORTIUM</b> 					
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018						No. Contrat: 62450	
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
SURFACE DE ROULEMENT	807	m²	100	0	0	0	4
GLISSIÈRE LATÉRALE AMONT	60	m²	95	5	0	0	4
GLISSIÈRE LATÉRALE AVAL	60	m²	70	30	0	0	4
GLISSIÈRE MÉDIANE	105	m²	89	10	1	0	4
ÉCRAN ANTI-ÉBLOUISSEMENT	47	m²	100	0	0	0	4
Section:						<b>SECTION 5</b>	
Localisation:						<b>41W-42W</b>	
Date:						<b>2016-05-07</b>	
Élément:						<b>DESSUS DU TABLIER</b>	














Commentaire(s):

---



---



---



---



---



---







---



---

**LÉGENDE:**  
 DÉLAMINAGE (DEL)  
 ÉCLATEMENT (ECL)  
 RÉPARATION

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5, 6 et 7 du pont Champlain 2015-2018							No. Contrat: 62450
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
APPAREILS D'APPLUI OUEST	7	un	85	15	0	0	4
APPAREILS D'APPLUI EST	7	un	70	30	0	0	4
BUTOIR	2	un	100	0	0	0	4
ASSISE	46	m <sup>2</sup>	100	0	0	0	4
Date: 2016-05-05 2016-06-30							Section: SECTION 5
Date: 2016-05-05 2016-06-30							Localisation: 42W
Date: 2016-05-05 2016-06-30							Élément: APPAREILS D'APPLUI



**LÉGENDE:**  
 DÉLAMINAGE (DEL)    COFFRAGE EN PLACE  
 ÉCLATEMENT (ECL)  
 RÉPARATION

Commentaire(s):  
 1. GARNITURE TROP COURTE D'ENVIRON 50mm PROVOQUANT L'INFILTRATION D'EAU ENTRE DRAIN ET CÔTÉ EXTÉRIEUR DE DALLE (CEC 3)


		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5, 6 et 7 du pont Champlain 2015-2018				No. Contrat: 62450			
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
GARNITURE DE JOINT	22.4	m	90	0	0	10	3
PROFILÉ	22.4	m	100	0	0	0	4
EXTRÉMITÉ DE DALLE	24	m²	79	20	1	0	4
RENFORT-CONSOLE			100	0	0	0	4
			Section: SECTION 5				
Date: 2016-04-30 2016-05-05 2016-05-07 2016-06-30			Localisation: 42W				
			Élément: JOINT				











Commentaire(s):


1- INSPECTION VISUELLE :  
OBSTACLE AU SOL PH.8932

CÔTÉS EXTÉRIEURS AVAL:  
FISS. LONG ET TRANSV @ 1000 + TRACES  
DE ROUILLE

Fissure	Propriétés de la fissure				Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)	# Câble	
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)					
	X	Y	X	Y				
F1	-7,35	1,82	-4,12	0,63	0,80	3,66	24 (*)	PH. 339
F2	4,57	0,77	8,89	2,49	0,10	4,65	24 (*)	
F3	21,89	0,72	24,93	1,35	0,25	3,10	9 (*)	PH. 312
F4	-25,00	1,38	-21,42	0,64	0,15	3,66	9 (*)	PH. 307
F5	-8,89	2,49	-5,04	0,92	0,90	4,15	24 (*)	
F6	3,33	0,42	8,89	2,49	0,80	5,63	24 (*)	
FR1	2,61	0	2,61	0,17	0,10	0,17		
FR2	3,17	0	3,17	0,17	0,10	0,17		
FR3	3,73	0	3,73	0,17	0,10	0,17		
FR4	4,12	0	4,12	0,17	0,10	0,17		
FR5	4,67	0	4,67	0,17	0,10	0,17		
FR6	5,14	0	5,14	0,17	0,10	0,17		
FR7	5,54	0	5,54	0,17	0,10	0,17		
FR8	5,98	0	5,98	0,17	0,10	0,17		

☒ 5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

☒ LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILEMENT



- LÉGENDE:
- DÉLAMINAGE (DEL)
  - ÉCLATEMENT (ECL)
  - RÉPARATION
  - E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES
  - INSTRUMENTATION
  - PRÉCONTRAINTE DALLE
  - PRÉCONTRAINTE POUTRE
  - PRFC

		CONSORTIUM 					
Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018					No. Contrat: 62450		
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
POUTRE P1	415	m <sup>2</sup>	93	5	1	1	1
			Section: SECTION 5				
			Localisation: 42W-43W				
			Élément: POUTRE P1				
Date:		2016-05-06	20106-05-05				

(\*) Fissure cachée en réparation


















Commentaire(s):


1. DEL + ECL + EFF 1000x800
2. ECL + AVC (1 ÉTRIER PRÉSENTANT UNE CORROSION IMPORTANTE) 300X660
3. DEL + ECL + TH + EFF 700x400
4. OUVERTURE Ø200 NON CACHETÉE AVEC UN TORON APPARENT LÉGÈREMENT CORRODÉ
5. DEL 1000X600 + GRILLAGE

CEC = 2 : A1 - FISS L CAB (4)

Fissure	Propriétés de la fissure				# Câble	Point		
	Coordonnées début (1)		Coordonnées fin (2)				Ouverture Max. (mm)	Longueur (m)
	X	Y	X	Y				
F1	15,08	1,20	17,92	2,05	0,15	2,60	19	PH. 402
F2	17,82	0,80	20,12	1,54	0,40	2,56	16	PH. 403
F3	19,70	1,76	21,85	2,85	0,50	2,60	17	PH. 405
F4	21,93	2,22	22,59	2,49	0,05	0,71	16	PH. 406
F5	-21,70	2,54	-19,91	1,84	0,35	1,92	17	PH. 416
F6	-20,63	1,62	-17,46	0,77	0,50	3,00	16	PH. 417
F7	-8,52	2,32	-6,09	1,32	0,25	2,60	24	PH. 351
F8	-3,59	0,70	-1,09	0,60	0,80	2,50	24	PH. 351

5m SECTION À MI-PORTÉE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES VERTICALES (EN FLEXION)

LA POUTRE ENTIÈRE A ÉTÉ EXAMINÉE EN DÉTAIL POUR DES FISSURES DIAGONALES PAR CISAILEMENT



**LÉGENDE:**

- DELAMINAGE (DEL)
- ÉCLATEMENT (ECL)
- RÉPARATION
- E.I. ÉLÉMENT INACCESSIBLES
- INSTRUMENTATION
- PRÉCONTRAINTES DALLE
- PRÉCONTRAINTES POUTRE
- PRFC

Inspection des sections 5,6 et 7 du pont Champlain 2015-2018			No. Contrat: 62450				
Élément	Total Inspecté	Unité	État du matériau				CEC
			A	B	C	D	
POUTRE P4	415	m <sup>2</sup>	92	5	2	1	2
Date: 2016-05-05			2016-05-06				
Section: SECTION 5			Localisation: 42W-43W				
Élément: POUTRE P4							



























